

Protokol o stavu vozidla

Vypracoval: Ing. Hnojna Petr - Soudní znalec

Značka: Škoda Octavia
Typ: lifback
Barva: černá
SPZ: 3J78497
VIN:
Rok výroby: X

Místo: Chlumeck nad Cidlinou
Datum: 11.04.2025
Kontrola: zamčené

Součástí vozidla je:

				Stav
Motor	ANO	X	NE	nezjištěno
Převodovka	ANO	X	NE	nezjištěno
Katalyzátor	ANO	X	NE	nezjištěno
Baterie	ANO	X	NE	nezjištěno
Z diferenciál	ANO		NE	nezjištěno

Motor	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit			X
Převodovka	funkčnost nelze zjistit			X
Řízení	funkčnost nelze zjistit			X
Přední náprava	koroze	X	Zadní koroze	X
Bzdy	koroze, nefunkčnost nelze zjistit			X
Typ kol	ALU		PLECH	X
Pneumatiky	Přední:	X	Zadní: X	Typ: Zimní

Stav interier použitelný X nepoužitelný

Stav vozidla kompletní částečně rozebraný X

Počet klíčů 0

Popis : Poškození laku
Nejsou zadní světla
Tažné zařízení koroze

Obecná cena vozidla 8 000,- Kč

V Plané nad Lužnicí: 08.11.2024

Ing. Hnojna Petr- soudní znalec

