

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Opel

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

TYP: Corsa

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: černá

MÍSTO: Záhumení V 321, 763 02 Zlín

SPZ: 4M3 1587

DATUM: 28.8.2025

VIN: W0LOSDL68A4321500

KONTROLOVÁNO: odemčeno

ROK VÝROBY: ---

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
BATERIE	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno

MOTOR	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
ŘÍZENÍ	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	3x ☒ ALU	1x ☒ PLECH	☐ BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: KO.	ZADNÍ: KO.	TYP: letní

STAV INTERIÉRU	☒ použitelný	☐ nepoužitelný
STAV VOZIDLA	☐ vizuálně kompletní	☒ částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí.

ODHAD CENY: 4000 Kč