

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: BMW

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

TYP: 320

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: šedá metalíza

MÍSTO: Záhumení V 321, 763 02 Zlín

SPZ: 5Z9 4320

DATUM: 28.8.2025

VIN: WBAVU31020AE85892

KONTROLOVÁNO: odemčeno

ROK VÝROBY: ---

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☐ ano	☐ ne	☒ nezjištěno
BATERIE	☐ ano	☐ ne	☒ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno

MOTOR	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
ŘÍZENÍ	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	☒ ALU	☐ PLECH	☐ BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: KO.	ZADNÍ: KO.	TYP: zimní

STAV INTERIÉRU	☒ použitelný	☐ nepoužitelný
STAV VOZIDLA	☒ vizuálně kompletní	☐ částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí.

ODHAD CENY: 5000 Kč