

Protokol o technickém stavu vozidla

Značka:	Škoda
Typ:	Felicia
Barva:	Stříbrná
Registrační značka:	Bez RZ
VIN:	Nezjištěn – nepřístupný,
Rok výroby:	Není znám
Dokumentace od vozidla:	Není k dispozici, vozidlo uzamčeno

Místo prohlídky:	fy. Recykling – kovové odpady a.s. Hradecká 173, 566 01 Vysoké Mýto
Vypracoval:	ing. Vítězslav Hanzl, znalec

Vozidlo posuzováno dne:	10.12.2025
-------------------------	------------

Součásti vozidla je:

Motor:	ano
Převodová skříň:	ano
Katalyzátor:	ne
Baterie:	nezjištěno
Náprava P + Z	ano
Tažné zařízení:	ano

Motor:	nestartován, nefunkční – nelze zjistit
Převodovka:	Neposouzena – nefunkční vozidlo
Přední náprava + řízení:	Koroze, Neposouzena – nefunkční vozidlo
Zadní náprava:	Koroze, Neposouzena – nefunkční vozidlo
Brzdy:	Neposouzeny, nefunkční vozidlo
Typ kol:	Ocelová
Pneumatiky:	165/70 R 14, rezerva nepřístupná, 30 %
Adaptace na plyn:	Ano, neodzkoušena
Tažné zařízení:	Ano

Vozidlo uzamčeno, nepřístupné prohlídce

Stav interiéru:	Opotřebený provozem, částečné využití dílů možné
-----------------	--

Stav vozidla:	Silně zkorodovaná karoserie i jeho další části. Neschopné provozu na komunikacích.
---------------	--

Stav km na tachometru:	Nezjištěn
------------------------	-----------

Klíče od vozidla:	Nejsou k dispozici
-------------------	--------------------

Vozidlo nebylo startováno, nezjištěna funkčnost jednotlivých skupin.

Odhad ceny vozidla : .2500 Kč Dvatisícepětsetkorunčeských

Ing. Vítězslav HANZL
znalec z oboru ekonomika ceny a odhady
motorových vozidel a zemědělských strojů
strojírenství všeobecně se zaměřením na
posuzování techn. stavu motorových
vozidel a zemědělských strojů
Vodní Váhy 396
570 01 LITOMYŠL