

Protokol o technickém stavu vozidla

Značka: Renault
 Typ: Clio
 Barva: Tmavě modrá
 Registrační značka: Chybí
 VIN: VF1CBOSOF21189455
 Rok výroby: Není znám, chybí dokumentace, vozidlo zamčené

Místo prohlídky: fy. Recykling – kovové odpady a.s.
 Vypracoval: Hradecká 173, 566 01 Vysoké Mýto
 ing. Vítězslav Hanzl, znalec

Vozidlo posuzováno dne: 10.12.2025

Součásti vozidla je

Motor: ano
 Převodová skříň: ano
 Katalyzátor: ne
 Baterie: nezjištěno
 Náprava P + Z: ano
 Tažné zařízení: ne

Motor: nestartován, nefunkční -- nelze zjistit
 Převodovka: Neposouzena – nefunkční vozidlo
 Přední náprava + řízení: Koroze, Neposouzena – nefunkční vozidlo
 Zadní náprava: Koroze, Neposouzena – nefunkční vozidlo
 Brzdy: Neposouzeny, nefunkční vozidlo
 Typ kol: Ocelová
 Pneumatiky: 165/65 R 14, 15 %, rezerva nepřístupná,

Stav interiéru: Zcela zničený

Stav vozidla: Deformované části, koroze

Stav km na tachometru: 8888 – pravděpodobně nefunkční

Klíče od vozidla: Nejsou k dispozici

Celkový stav vozidla: Silná koroze, neschopné provozu na komunikacích

Odhad ceny vozidla : .1500,- Kč Tisícpětsetkorunčeských

Ing. Vítězslav HANZL

znalec z oboru ekonomika ceny a odhady
 motorevých vozidel a zemědělských strojů
 stříženství všeobecná se zaměřením na
 posuzování techn. stavu motorevých
 vozidel a zemědělských strojů

Vodní Váhy 396

570 01 LITOMYŠL