

Protokol o technickém stavu vozidla 1/2026

Značka:	ALFA ROMEO
Barva :	Černá metal
Registrační značka:	4H7 9496
VIN:	ZAR93700003205926
Rok registrace:	21.01.2004
	nezjištěn na vozidle převzat ze zadání
Místo prohlídky:	fy. Recykling, kovové odpady a.s. Hradecká 173, 569 m01 Vysoké Mýto
Vypracoval:	ing. Vítězslav Hanzl, znalec
Vozidlo posuzováno dne:	21.01.2026
Součástí vozidla je:	
Motor:	ano
Převodová skříň:	ano
Baterie:	nezjištěno
Náprava P + Z :	ano
Tažné zařízení :	ne
Vozidlo uzamčeno, nepřístupné	
Motor :	Ano
Převodová skříň :	Ano
Baterie:	Nezjištěno
Náprava P + Z :	Ano
Tažné zařízení :	Ne
Motor:	Nestartován, nefunkční, nelze ověřit
Převodová skříň:	Neposouzena, nefunkční vozidlo
Přední náprava a řízení:	Silná koroze, neposouzena, nefunkční vozidlo
Zadní náprava :	Koroze, Neposouzena, nefunkční vozidlo
Brzdy :	Neposouzeny, nefunkční vozidlo
Typ kol :	Litá
Pneumatiky:	pneumatiky ojeté 80 %, rezerva nepřístupná
Stav interieru:	Značně opotřebený, znečištěný, uvnitř nepořádek
Stav vozidla:	Koroze, deformace na různých místech
Stav na tachometru:	Nezjištěn, není přístupný
Klíče od vozidla :	Nejsou k dispozici
Celkový stav:	Značná koroze, deformace na několika místech, neschopné provozu na komunikacích
Odhad ceny vozidla	.2000,- Kč Dvatisíce korun českých
V Litomyšli 21.01.2026	