

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Peugeot

TYP: 307

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: stříbrná metalíza

MÍSTO: Národních hrdinů 18a, Břeclav

SPZ: 9B3 2247

DATUM: 29.6.2026

VIN: VF33E9HXC84827327

KONTROLOVÁNO: odemčeno

ROK VÝROBY: ---

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

|               |                                         |                                        |                                     |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| MOTOR         | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno |
| PŘEVODOVKA    | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno |
| KATALYZÁTOR   | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno |
| BATERIE       | <input type="checkbox"/> ano            | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> nezjištěno |
| Z DIFERENCIÁL | <input type="checkbox"/> ano            | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> nezjištěno |

|                |                                                                                   |                                           |                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| MOTOR          | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |                                           |                                  |
| PŘEVODOVKA     | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |                                           |                                  |
| ŘÍZENÍ         | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |                                           |                                  |
| PŘEDNÍ NÁPRAVA | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |                                           |                                  |
| ZADNÍ NÁPRAVA  | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |                                           |                                  |
| BRZDY          | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |                                           |                                  |
| TYP KOL        | <input type="checkbox"/> ALU                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> PLECH | <input type="checkbox"/> BEZ KOL |
| PNEUMATIKY     | PŘEDNÍ: KO.                                                                       | ZADNÍ: KO.                                | TYP: letní                       |

|                |                                             |                                                        |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| STAV INTERIÉRU | <input type="checkbox"/> použitelný         | <input checked="" type="checkbox"/> nepoužitelný       |
| STAV VOZIDLA   | <input type="checkbox"/> vizuálně kompletní | <input checked="" type="checkbox"/> částečně rozebrané |
| POČET KLÍČŮ    | 0                                           |                                                        |

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí, 1x náhradní kolo

ODHAD CENY: 2200 Kč