

Protokol o stavu vozidla



Značka: A4 Allroad
 VIN: WAUZZZF47HA180642
 Stav km: 127858
 STK: 6/2021

Karoserie

P nárazník	nezjištěno	P kapota	originál	Víko kufru	originál	Z nárazník	nezjištěno
LP blatník	originál	LP dveře	originál	LZ dveře	originál	LZ bok	originál
PP blatník	originál	PP dveře	měněné	PZ dveře	lakované	PZ bok	originál
LP nosník	originál	PP nosník	originál	L práh	nezjištěno	P práh	nezjištěno
P stěna	originál	P světla	originál	Zadní čelo	originál	Střecha	originál
Poznámky							

Motor

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost	<input type="checkbox"/> hlučný start
Výkon	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> snížený	
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> netěsnost
Poznámky	píská klínový řemen		

Převodovka

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučná	
Řazení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrná vůle	<input type="checkbox"/> zatuhlé řazení
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> netěsnost
Z diferenciál	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost
4 x 4	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční	<input type="checkbox"/> nezjištěno
Poznámky			

Spojka

DSG	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení
Automat	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení

Podvozek

Uložení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Manžety	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> poškozené
P Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozí <input type="checkbox"/> KO
Z Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozí <input type="checkbox"/> KO
Pružiny	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> prasklé
Ložiska	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučné	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Řízení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Poznámky			

Pneumatiky

Přední	6 mm	Rozměr TP	odpovídá	Zadní	6 mm	Rozměr TP	odpovídá	Typ pneu	Z
--------	------	-----------	----------	-------	------	-----------	----------	----------	---

Brzdy

Přední	odpovídají stavu km	Zadní	odpovídají stavu km	Parkovací	funkční
Poznámky	p+z kotouče+destičky cca na 10000km				

Stav výfuku

<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozí	<input type="checkbox"/> nadměrná hlučnost
---	------------------------------------	---------------------------------	--

DPF	odpovídá stavu km	Čelní sklo	OK
-----	-------------------	------------	----

Stav interiéru

<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> částečně poškozený	<input type="checkbox"/> zničený	<input type="checkbox"/> zápach (zvíře, kouř)
---	---	----------------------------------	---

Poznámky znečištěný

Funkčnost

Přední okna	funkční	AC	funkční	Zrcátka	funkční	Vyhřívání sed.	funkční
Zadní okna	funkční	Lo+Hi	funkční	Park. asist.	funkční	Tempomat	funkční
Střešní okno		Klapky	funkční	Stěrače P	funkční	Bezp.pásy	funkční
Rádio	funkční	Cirkulace	funkční	Stěrač Z	funkční	Centr.zamyk.	funkční

Ostatní

Počet klíčů	2	Rezerva	ne	Náradí,hever	ne	Dojezd.sada	ano
-------------	---	---------	----	--------------	----	-------------	-----

Poznámky chybí kapalina na opravu pneu,chybí tlačítka ovladače nezávislého topení

Doporučuji výměnu:

- oleje v motoru a filtru
 předních brzd
 předních tlumičů
 uložení př.nápravy
 rozvodu
 oleje v převodovce
 zadních brzd
 zadních tlumičů
 uložení z. nápravy
 baterie v klíči

Poznámky zamrzlá voda v ostřikovačích

