

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Škoda

TYP: Fabia 1.4mpi

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: zelená

MÍSTO: Za Olšávkou 340, 686 01 Uh.Hradiště

SPZ: ---

DATUM: 8.6.2022

VIN: TMBPH16Y02X033763

KONTROLOVÁNO: odemčeno

ROK VÝROBY: 2001

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
KATALYZÁTOR	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
BATERIE	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

MOTOR nestartováno, funkčnost nelze zjistit

PŘEVODOVKA nestartováno, funkčnost nelze zjistit

ŘÍZENÍ nestartováno, funkčnost nelze zjistit

PŘEDNÍ NÁPRAVA nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze

ZADNÍ NÁPRAVA nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze

BRZDY nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze

TYP KOL ALU PLECH BEZ KOL

PNEUMATIKY PŘEDNÍ: KO. ZADNÍ: KO. TYP: letní

STAV INTERIÉRU použitelný nepoužitelný

STAV VOZIDLA vizuálně kompletní částečně rozebrané

POČET KLÍČŮ 0

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

ODHAD CENY: 1000 Kč