

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Ford

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

TYP: Galaxy

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: černá metalíza

MÍSTO: Záhumení V 321, 763 02 Zlín

SPZ: 3M4 3820

DATUM: 21.6.2024

VIN: WF0GXXPSSG2M30379

KONTROLOVÁNO: zamčeno

ROK VÝROBY: ---

## SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
KATALYZÁTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
BATERIE	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> nestratováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> nestratováno, funkčnost nelze zjistit
ŘÍZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/> nestratováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEDNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestratováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
ZADNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestratováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
BRZDY	<input checked="" type="checkbox"/> nestratováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
TYP KOL	<input checked="" type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> PLECH <input type="checkbox"/> BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: KO.      ZADNÍ: KO.      TYP: letní

STAV INTERIÉRU	<input checked="" type="checkbox"/> použitelný	<input type="checkbox"/> nepoužitelný
STAV VOZIDLA	<input checked="" type="checkbox"/> vizuálně kompletní	<input type="checkbox"/> částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestratováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí, tažné zařízení

ODHAD CENY: 2500 Kč