

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

CSOB Leasing, a.s.
Na Pankráci 310/60
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

Tovární značka (výrobce):	Volkswagen	RZ:	5AV2832
VIN:	WVWZZZ3CZHP011470	Obchodní označení:	Passat Variant (3G5)
Max. výkon (kW):	110	Provedení:	2.0 TDI BlueMotion Tech.
Typ karoserie:	Kombi	Zdvih. objem :	1968
Datum první registrace:	7.11.2016	Převodovka:	Manuální
Platnost tech. kont. do:	2020-11	Stav tachometru:	40.495 Km Odečteno
Barva:	Černá / Perleťová	Platnost měření emisí do:	
Druh paliva:	Nafta	Počet dveří:	5
Stav oleje:	V intervalu	Stav paliva v nádrži:	-0-
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Chladicí kapalina:	V intervalu
Poslední servisní kontrola:	29.760 Km	Datum poslední prohlídky vozidla:	15.06.2018

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. za., airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdy, audiosystém Composition Media (MP3 funkce opakovaného přehrávání, rádio/CD přehrávač, Bluetooth), brzda park. el., clona sluneč. levý s zrcátko (osvět.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvět.), displej pro hladina kapaliny nádrže ostřikovače, druh pohonu: pohon př., držadlo řadič/volící páky kůže, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, filtr prachový a pylový s filtrem s aktivním uhlím, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, karoserie: 4-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, klíčky dveří vně. barva vozidla, komfortní sedadla vpředu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, lišty chrom. na boční skla, lišty nástupní vpředu a za. (ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, multimediální přípojka AUX-IN, mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), nekuřácká-sada, nosič střech. podél. stříbrný, nárazník lak., omezovač rychlosti, opěra beder. a seřízení sklon opěradla vpředu, levý el. nastav., opěradla sedadla za. s dálkové otevírání sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy za. (3-krát), opěry páteře beder. vpředu, osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), paket Výbavy: světl. + výhled, paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), Park-Distance-Control (vpředu a za.), pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert), potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. síť, převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo s pinohodnotnou pneumatikou (lehká slitina), rohožky podlah. textilní, ráfek z leh. slitiny 7x17 (London), rámeček světlometu chrom. přepínač spouštěče okna / nastavení zrcátka, rámeček světlometu chrom. spínač světél, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla vpředu výškové nastav., sedadlo za. dělený / skláp., servotronic řízení elektron. (Servotronic), sklo za. vyhř., skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítlny za. LED, tón., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světl. konc. mlhové, světlomet mlhový s integrovanému světlomet natáč. (mlhový), taška odkl. na opěradla sedadel př., uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční Premium (barevný displej), ukazatel teploty vněj., volant (kůže) s multifunkce, vybavení Highline, vybavení interiéru: vložky ozd. hliník kartáčován, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. asfer., levý, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. lak., zrcátko vněj. s funkcí aut. spouštění, vpravo, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava: obložení stropu, bílá (St. Tropez), perleťové lakování, pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s systém pozorování okolí (Front assist, do 210 km/h)(pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City), systém vypínání/startování Keyless Access

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu PP	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu LZ	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu PZ	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
2. sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu 1	Continental	215/55 R 17	Letní	5
Pneu 2	Continental	215/55 R 17	Letní	5
Pneu 3	Continental	215/55 R 17	Letní	5
Pneu 4	Continental	215/55 R 17	Letní	5
Kryty druhé sady kol	Žádný			
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné hliníkové	Continental	215/55 R 17		8

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	Skladniční list / 2 sady pneumatik:	Ne / Ano
Návod k obsluze rádia/kód:	Ano	Driver set:	Ano
Karta na palivo [typ / číslo]:	Ne [/]		
Certifikace IDV:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 132µ; LP blatník 121µ; LP dveře 119µ; LZ dveře 119µ; LZ bok 122µ; Z víko 106µ; PZ bok 123µ; PZ dveře 120µ; PP dveře 122µ; PP blatník 130µ; Střecha 109µ;

Datum ukončení:
3.12.2018
Datum tisku: 11.01.2019

Podpis




DEKRA expert Michal Srna

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
3	Dveře přední levé	Jamka
4	Zadní nárazník	Škrábance
5	Dveře zadní pravé	Škrábance
6	Dveře přední pravé	Jamka
7	Disk kola ALU 1ks	Škrábance
Ostatní		
8	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- | | | | |
|----------|--|--|------------------|
| 1 | <p>Umístění
Poškozený díl
Druh poškození</p> | <p>Exteriér (vnější prostor)
Čelní sklo
Poškození od odletujícího kamení</p> | <p>Poznámka:</p> |
|----------|--|--|------------------|




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- | | | | |
|----------|---|--|-----------|
| 2 | Umístění
Poškozený díl
Druh poškození | Exteriér (vnější prostor)
Přední část vozidla
Poškození od odletujícího kamení | Poznámka: |
|----------|---|--|-----------|



- | | | | |
|----------|---|---|-----------|
| 3 | Umístění
Poškozený díl
Druh poškození | Exteriér (vnější prostor)
Dveře přední levé
Jamka | Poznámka: |
|----------|---|---|-----------|

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Umístění Exteriér (vnější prostor)
Poškozený díl Zadní nárazník
Druh poškození Škrábance

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. **4**



Viz popis k poškození č. **4**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




- | | | |
|----------|----------------|---------------------------|
| 5 | Umístění | Exteriér (vnější prostor) |
| | Poškozený díl | Dveře zadní pravé |
| | Druh poškození | Škrábance |

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění Exteriér (vnější prostor)
Poškozený díl Dveře přední pravé
Druh poškození Jamka

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Umístění Exteriér (vnější prostor)
Poškozený díl Disk kola ALU 1ks
Druh poškození Škrábance

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha karoserie
Škrábance

Poznámka: