

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AD6837 Audi A6 ALLROAD

VIN: WAUZZZ4G0HN110907

Aktuálně najeto Km: 112700



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
29.12.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001825
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)		
8.3.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	25804	BB5110112452
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) 3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV.VAN.18" (4)		
22.6.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	29188	BB1341802617
materiál	aditiv chladicí kapaliny (0,5) olej motorový (6,5) kroužek (1) AdBlue (1,5) filtr pylový (1) nástavec filtru (1) čistič klimatizace (1) zátky (1)		
práce	desinfekce klimatizace (0,5) filtr prachový a pylový (0,1) prohlídka s výměnou oleje (1,3) prostředek redukční (0,2)		
22.6.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	x	BB3341800200
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
4.2.2019	AG Experts s.r.o.	x	AAFV19001994
práce	poškození čelního skla (1)		
9.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	38445	BB5110180519
práce	3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV,VAN,18" (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
21.3.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192013228
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
7.8.2019	ELIT CZ s.r.o.	59505	BBPF1910108298
materiál	náplň klimatizace (98) bosh aero (1) filtr olej. Převodový (1) olej motorový (6,1) drobný materiál (1) filtr kabinový (1) nemrznoucí kapalina (0,5) žárovka směrovky (1) filtr palivový (1) filtr olejový (1) spojková kapalina (6) kroužek (1) žárovka světlometu (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,9) stírátky stěračů (0,2) žárovka směrovky (0,1) odvzdušnění napájecího okruhu (0,1) spojková kapalina (0,5) filtr pylový (0,1)		

Report vozidla - servis

práce
filtr palivový (0,4)
filtr olejový (0,3)
seřízení (3,5)
čištění (2)
žárovka světlometu (0,3)
náplň klimatizace (0,6)
geometrie přední (0,9)

4.10.2019 **Goodyear Czech s.r.o.** **48411** **BB5110238963**

práce Kola - Komplet - Výměna na letní + Uložení zimních (1)

13.1.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **72351** **BB5110295178**

materiál 3C-SADAzaSADU-SUV.OFFROAD. 18" a více (4)

12.5.2020 **Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., Plzeň** **1** **BB5001104991**

materiál Drobný a pomocný materiál (1)
Knot na opravu pneu (1)

práce Pneu OPRAVIT (60)

19.6.2020 **Prokservis s.r.o.** **106114** **BB110200145**

materiál pasta na brzdy Ceramic (1)
čistič brzd Wuerth (1)
zadní brzdové destičky - OR (1)
mazací tuk - OR (0,05)

práce diagnostika Bosch - aktivace třmenů (1)
zadní brzdové destičky D+M (0,7)

24.6.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **798828** **BB5110389817**

materiál 235/55R18 104Y EAG F1 ASY 3 AO XL (2)
práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (796)
8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (2)
3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (2)
čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)

24.7.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **98828** **BB5110395311**

práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (248)

14.8.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **107444** **BB5110398663**

materiál 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2)
Ventil osobní (2)
3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (2)
PŘÍPLATEK: 18", 19" (2)
235/55R18 104Y PREMIUMCONTACT 2 AO XL (2)
Závaží 60g (3)

práce Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)