

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AK5751 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF49HA179296

Aktuálně najeto Km: 139125



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
25.1.2018	AG Experts s.r.o.	10110	AAFV18001492
práce	oprava čelního skla (1)		
14.2.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.	10110	AA4182008481
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
29.3.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001933
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
10.8.2018	Prokservis s.r.o.	29562	BB110180131
materiál	olej motorový (5)		
	AdBlue (17)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	vzduchový filtr Mann (1)		
	olejový filtr Mann (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	servisní prohlídka (1,9)		
18.9.2018	Prokservis s.r.o.	37651	BB110180171
materiál	panel - OR (1)		
práce	výměna krytu pod autem (0,5)		
	geometrie náprav Hunter 3D (1)		
8.1.2019	AG Experts s.r.o.	x	AAFV19000255
práce	poškození čelního skla (1)		
22.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	41980	BB5110162709
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (60)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	18911	BB5110176715
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (700)		
	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
21.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110196738
materiál	Obal na pneu (4)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (664)		
14.3.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192000719
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
6.5.2019	Prokservis s.r.o.	60122	BB110190122
materiál	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	olej od převodovky - OR (4)		

Report vozidla - servis

materiál	přední stěrátka Bosch (1)		
	čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	AdBlue (21)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	olej motorový (5)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
práce	přední brzdové destičky D+M (0,7)		
	zadní brzdové destičky - OR (0,7)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	čištění klimatizace (0,5)		
	výměna stěračů (0,15)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	servisní prohlídka (2,9)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	56018	BB5110229335
práce	3C-SADaZaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)		
15.7.2019	Prokservis s.r.o.		AA110190161
práce	poškození spodní části vozidla (1)		
29.7.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192075447
práce	pojistné plnění koop. (1)		
4.11.2019	Prokservis s.r.o.	90929	BB110190293
materiál	čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	chladicí kapalina G13 (0,5)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	AdBlue (24)		
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	čištění klimatizace (0,5)		
	servisní prohlídka (2)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
13.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	87456	BB5110295160
materiál	Ventil osobní (4)		
	225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL MFS (4)		
práce	2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
13.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	115989	BB5110368247
práce	3C-SADaZaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (808)		
	čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		
1.6.2020	Prokservis s.r.o.	121010	BB110200127
materiál	olej do aut. Převodovky - OR (4)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	245/40/18 93Y Dunlop SP Sport Maxx RT2 (4)		
	palivový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	AdBlue (25)		

Report vozidla - servis

materiál	vzduchový filtr - OR (1)
	chladící kapalina G13 (0,5)
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
	servisní prohlídka (2,9)
	doplnění AdBlue (0,2)
	kolo z vozu D/M, přezutí pneu z disku, vyvážení (4)

19.6.2020	Louda Auto a.s.	123434	BB5201001273
------------------	------------------------	---------------	---------------------

materiál	matice (10)
	panel (1)
práce	kryt podlahy montáž (0,4)