

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AI2133 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF49HA176219

Aktuálně najeto Km: 114464



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
29.3.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001933
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
25.5.2018	AUTO JAROV, s.r.o.	32820	BB8080015921
práce	chybná fakturace (1)		
25.5.2018	Auto Jarov, s.r.o.	32820	BB8080015921o
materiál	šroub (1) olej motorový (0,4) olej motorový (4,7) adblue (24) nastavec filtru s těs. (1) víčko (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6) f.vyhledávání chyb (0,2) prostředek redukční (0,3)		
16.7.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	37237	BB1341802862
materiál	kroužek (1) svěrka (1) hadice (1)		
práce	hadice (0,5) f.vyhledávání chyb (1)		
31.8.2018	Auto Jarov, s.r.o.	x	BB6559800584
práce	zapůjčení náhradního vozidla (3)		
31.8.2018	Auto Jarov, s.r.o.	41887	BB9908006353
práce	f.vyhledávání chyb (0,5) hadice sání d+n (0,3)		
6.9.2018	Europ Assistance s.r.o.	x	BBFV30026512
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
25.9.2018	Auto Jarov, s.r.o.	45606	BB9908006961
materiál	destičky (1) destičky (1) čidlo (1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,3) kolo kompletní (0,5) segmenty třecí přední (0,5) segmenty třecí zadní (0,4)		
16.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	49518	BB5110181490
práce	Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních (1)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	26516	BB5110176727
materiál	Závaží 60g (3)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (636) 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		

Report vozidla - servis

28.2.2019	Auto Jarov s.r.o.	59774	BB9909001432
materiál	olej motorový (4,7)		
	nástavec filtru (1)		
	vložka (1)		
	voda destilovaná (0,3)		
	šroub (1)		
	čistič paliva (1)		
	čistič klimatizace (1)		
	olej (3,5)		
	olej (0,3)		
	aditiv (0,3)		
	šroub (2)		
práce	čistič paliva (0,4)		
	f.vyhledávání chyb (0,3)		
	kontrola provozních kapalin (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	palivo odvzdušnit (0,1)		
	tryska ostřikovače (0,2)		
	čištění klimatizace (1)		
	olej převodový výměna (0,5)		
2.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	62728	BB5110209434
práce	Kola - Pneu - 4 ks - 245/45R18 100Y DUNL (1)		
2.5.2019	Auto Jarov. s.r.o.	x	BB6559900285
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
14.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	77780	BB5110299544
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (840)		
6.2.2020	Auto Jarov s.r.o.		BB6559000082
práce	zapůjčení náhradního vozidla (2)		
6.2.2020	Auto Jarov s.r.o.	87763	BB99000000942
materiál	kotouč brzd (2)		
	šroub (2)		
	aditiv chladicí kapaliny (0,2)		
	šroub (4)		
	kotouč brzd (2)		
	čidlo (1)		
	destičky (1)		
	olej (0,2)		
	šroub torx (2)		
	stírát (1)		
	vložka (1)		
	šroub (1)		
	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (4,7)		
	žárovka (1)		
	destičky (1)		
	kapalina brzdová (1)		
práce	segmenty třecí zadní (0,5)		
	kolo kompletní (0,5)		
	servis výměny brzdové kapaliny (0,7)		
	lišty stěračů (0,2)		
	svítlna skupinová (0,2)		
	segmenty třecí přední (0,5)		
	filtr vzduchový (0,5)		
	kotouče brzd (0,4)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		

Report vozidla - servis

práce	kotouče brzd (0,4)		
	základní nastavení ruč. Brzdy (0,4)		
	geometrie (1)		
22.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	93623	BB5110352965x1
materiál	Ventil osobní (4)		
	245/45R18 100Y EAG F1 ASY 5 XL FP (4)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (640)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		