

Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 9AN8096

BMW 216d MP MPV

VIN: WBA6W510905W05011

Aktuálně najeto Km: 60358



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
02.01.2023	Prokservis s.r.o.	1	BBBB110230001
Práce	sezónní přezutí bez nákupu pneumatik (1)		
31.05.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	4755	BBBB1166083736
Práce	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (520)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
08.10.2023	Goodyear Czech s.r.o.	10733	BBBB1166560881
Práce	Uložení pneu do skladu (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (560)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
02.05.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	26427	BBBB1167624191
Práce	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (824)		
08.05.2024	LKQ CZ s.r.o.	20500	BBBB5390413817
Materiál	Drobný materiál (1)		
	AdBlue (1)		
	Těsnící kroužek ELRING (ELRING, A) (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)		
	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Kabinový filtr, sada 2ks KNECHT (KNECHT, A) (1)		
	Baterie lithiová CR 2032 ORIGINAL (Originální díl BMW, A) (1)		
	kapalina do ostřikovače skel (1)		
	nemrznoucí kapalina (1)		
Práce	Doplnit nemrznoucí kapalina (0,1)		
	Doplnit kapalina do ostřikovače skel (0,1)		
	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)		
	Doplnit AdBlue (0,1)		
	Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)		
	Čištění Dezinfekce klimatizace (1)		
	Provést Diagnostika (1)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Kontrola Zkušební jízda (1)		
29.11.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	35120	BBBB1168560810
Práce	Ukládání - (pneu/kola za 1 den) (800)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
12.05.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	47000	BBBB1169391827

Práce	LIKVIDACE PNEU (2)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (700)		
	Uložení pneu do skladu (2)		
13.06.2025	LKQ CZ s.r.o.	43002	BBBB5390517872
Materiál	Drobný materiál (1)		
	vypouštěcí šroub olejové vany (1)		
	podložka výpustného šroubu (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)		
	olejový filtr (1)		
	pylový filtr - Nový ND (1)		
	baterie dálk. ovládání centr. zamykání (1)		
	vzduchový filtr (1)		
Práce	Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)		
	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-List (0,5)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr (0,08)		
	Výměna Serv. prohlídka brzdy (0,42)		
31.10.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	50000	BBBB1170406677
Materiál	205/55R17 95H UG PERF 3 * XL (2)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (284)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
11.11.2025	LKQ CZ s.r.o.	51169	BBBB5390533977
Materiál	Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)		
	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Závitová zátka, olejová vana ELRING (ELRING, A) (1)		
	Vzduchový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	brzdová kapalina (1)		
	Kabinový filtr, sada 2ks KNECHT (KNECHT, A) (1)		
	Těsnění zátky olejové vany (12-16 měř) VICTOR REINZ (VICTOR REINZ, A) (1)		
	Drobný materiál (1)		
	Baterie lithiová CR 2032 ORIGINAL (Originální díl BMW, A) (1)		
Práce	Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr (0,08)		
	Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)		
	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-List (0,5)		
	Výměna Serv. prohlídka brzdy (0,42)		
30.04.2026	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	56500	BB1171502653
Práce	Uložení pneu do skladu		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17"		
18.06.2026	LKQ CZ s.r.o.	57569	BB5390620554
Práce	Kontrola sada předních brzd. destiček		
	Kontrola brzdové obložení zadní		
	Kontrola Motorový olej		