

Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 9AC2617

BMW 530 xd BL Combi

VIN: WBA31AJ040CJ60795

Aktuálně najeto Km: 101148



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
04.03.2022	Prokservis s.r.o.	10	BBBB110220075
Materiál	275/30 R20 97W Cont (2) 245/35 R20 95V Pirelli (2)		
25.04.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	314	BBBB5110647042
Materiál	Závaží 60 g (4)		
Práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) PŘÍPLATEK: ROF,PAX (4) PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4) PŘÍPLATEK: 20", 21" (4) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (108) Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
16.11.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	10538	BBBB5550038868
Práce	PŘÍPLATEK: ROF,PAX (4) Uložení do skladu -bez poplatku (1) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4) PŘÍPLATEK: 20", 21" (4) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (784) Závaží 60 g (4)		
07.03.2023	ÚAMK	13997	AAAA2231400200
Práce	Pojistná událost (1)		
29.03.2023	Kooperativa	13997	AAAA4232007008
Práce	Pojistné plnění (1)		
31.05.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	19857	BBBB1166070554
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (696) 9A-BAL Komplet přezutí 20",21" (4) Příplatek: ROF,PAX (4) Příplatek - TPMS snímač tlaku (4) Závaží 60 g (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
08.08.2023	Prokservis s.r.o.	25743	BBBB110230389
Materiál	vzduchový filtr - OR (1) kabinový filtr - OR (1) AdBlue (15) chladicí kapalina G11 (1)		

	olej motorový Shell Helix Ultra Profess. AM-L 5W-30 BMW LL 04 (7)		
	olejový filtr - OR (1)		
Práce	servisní údržba (1,26)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1)		
	na základě objednávky p. Erbena rozleštění LP dveří (1)		
08.08.2023	Prokservis s.r.o.	25743	BBBB110230389dobropis
Materiál	AdBlue (15)		
	olej motorový Shell Helix Ultra Profess. AM-L 5W-30 BMW LL 04 (7)		
Práce	servisní údržba (1,26)		
	na základě objednávky p. Erbena rozleštění LP dveří (1)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1)		
03.01.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	25846	BBBB1167088150
Materiál	245/35R20 95V W.CON TS 860 S NA0 XL (2)		
Práce	LIKVIDACE PNEU (2)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	9A-BAL Komplet přezutí 20",21" (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (932)		
	Příplatek: ROF,PAX (4)		
	Závaží 60 g (4)		
12.04.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	100	BBBB1167473496
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (420)		
	Přesun úschovy – distribuce/balík (4)		
25.04.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	40617	BBBB1167559632
Materiál	245/35R20 95Y SPORT MAXX RT2 XL MFS (2)		
Práce	ŠROUB (1)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
	VIP vyzvednutí vozidla (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (132)		
	9A-BAL Komplet přezutí 20",21" (4)		
30.04.2024	LKQ CZ s.r.o.	40620	BBBB5390413398
Materiál	Drobný materiál (1)		
	šrouby/matice kola P PŘ (5)		
Práce	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,08)		
	Seřízení Geometrie (1)		
	Kontrola skupina náboj - ložisko P PŘ (1)		
	Kontrola Zkušební jízda (1)		
	Výměna šrouby/matice kola P PŘ (0,17)		
22.05.2024	LKQ CZ s.r.o.	35317	BBBB5390415045
Materiál	Fakturujeme Vám dotankování pohonných hmot (1)		
27.05.2024	LKQ CZ s.r.o.	28746	AAAA5390415701
Práce	náhradní vozidlo (1)		
12.09.2024	LKQ CZ s.r.o.	56815	BBBB5390426937
Materiál	kapalina do ostříkovače skel (2,5)		
	Těsnící kroužek ELRING (ELRING, A) (1)		

	Motorový olej - 00W30 OEM (7)		
	Olejový filtr KNECHT (KNECHT, A) (1)		
	Kabinový filtr s aktivním uhlím MANN (MANN+HUMMEL, A) (1)		
	Drobný materiál (1)		
	Palivový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Vložka vzduchového filtru BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
Práce	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)		
	Výměna Serv. prohlídka palivový filtr (0,42)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-List (0,5)		
	Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr (0,17)		
31.10.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	40617	BBBB1168352165
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (724)		
	Obal na pneu (4)		
	Vrácení pneu zákazníkovi (4)		
19.11.2024	Storex FST, spol. s r.o.	62498	BBBB249903856
Práce	Kompletní přezutí (4)		
19.03.2025	AG Experts s.r.o.	74279	AAAFV25006056
Práce	pojistná událost (1)		
20.03.2025	LKQ CZ s.r.o.	72269	BBBB5390508120
Materiál	Drobný materiál (1)		
	senzor opotřebení brzd.obložení Z (1)		
	brzdové obložení zadní (1)		
Práce	Provést Čištění + rozhybání včetně promazání (1)		
	Provést Zkušební jízda (1)		
	Výměna Servisní prohlídka brzdy zadní (0,67)		
	Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
25.03.2025	Kooperativa pojišťovna a.s.	74279	AAAA4252033079
Práce	pojistné plnění (1)		
16.04.2025	AG Experts s.r.o.	77281	AAAFV25009199
Práce	pojistná událost (1)		
24.04.2025	Storex FST, spol. s r.o.	79717	BBBB259901161
Práce	Kompletní přezutí (4)		
25.04.2025	Kooperativa pojišťovna a.s.	77281	AAAA4252049875
Práce	pojistné plnění (1)		
15.05.2025	Storex FST, spol. s r.o.	81911	BBBB259901865
Materiál	275/30 R20 Power Proof 97Y (2)		
	245/35 R20 Power Proof 95Y (2)		
Práce	Kompletní přezutí (4)		
30.06.2025	LKQ CZ s.r.o.	86837	BBBB5390519545
Materiál	Drobný materiál (1)		
	podložka výpustného šroubu - . (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (7)		

	olejový filtr (1)		
	pylový filtr - Nový ND (1)		
	brzdová kapalina - X (1)		
Práce	Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)		
	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Výměna Serv. prohlídka brzdy (0,33)		
29.10.2025	Storex FST, spol. s r.o.	97962	BBBB259904014
Práce	Uskladnění (188)		
	Kompletní přezutí (4)		
28.01.2026	Prokservis s.r.o.	99787	BBBB110260061
Materiál	přední brzdový kotouč - OR (1)		
	brzdové čidlo - OR (1)		
	přední brzdový kotouč - OR (1)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
Práce	diagnostika, nastavení intervalu brzdových destiček (1)		
	pasta na brzdový segment - OR (1)		
	P brzdové destičky/kotouče - D+M (1,5)		
03.03.2026	invelt - s.r.o.	99890	BBBBSF2601340
Materiál	Vedení oleje (1)		
Práce	Odmaštění motoru (5)		
	Kontrola úniku (12)		
	D+M / utěsnit nebo vyměnit přívod (22)		
22.04.2026	Storex FST, spol. s r.o.	97962	BB269901191
Práce	Uskladnění pneumatik		
	Ostatní náklady sezónní výměny pneumatik		
05.05.2026	BUSINESS LEASE s.r.o.	5	BBBB1073680
Práce	Relokace pneumatik na žádost klienta (1)		
29.05.2026	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	103230	BB1171650390
Materiál	275/30R20 97Y EAG F1 ASY 5 * XL ROF FP		
	245/35R20 95Y EAG F1 ASY 5 * XL ROF FP		
Práce	Závaž 60 g		
	LIKVIDACE PNEU		
	Příplatek - TPMS snímá tlaku		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo		
	Příplatek: ROF,PAX		
	9A-BAL Komplet přezutí 20",21"		