

Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 8AR3441

BMW 216d MP MPV

VIN: WBA6W510805T57852

Aktuálně najeto Km: 80047



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
09.12.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	5104	BBBB5110605679
Materiál	205/55R17 95V UG PERF + XL (4)		
	Závaží 60g (4)		
	Obal na pneu (4)		
Práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	Příplatek: 16", 17" (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
25.05.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	9765	BBBB5110669107
Materiál	Závaží 60 g (4)		
Práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	PŘÍPLATEK: 16", 17" (4)		
	PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4)		
05.12.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	15699	BBBB5550052807
Práce	Závaží 60 g (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (716)		
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	Příplatek: 16", 17" (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
18.01.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	17145	BBBB5550068633
Práce	Obal na pneu (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (204)		
11.05.2023	LKQ CZ s.r.o.	28301	BBBB5390314262
Materiál	Drobný materiál (1)		
	Náhradní vozidlo - Kategorie B: Škoda OCTAVIA apod. za den (2)		
	Těsnící kroužek ELRING (ELRING, A) (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)		
	BRZDOVÝ KOTOUČ BOSCH (BOSCH, OE) (R) (1)		
	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	BRZDOVÝ KOTOUČ BOSCH (BOSCH, OE) (L) (1)		
	závaží (1)		
	Sada brzdových destiček BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Výstražný kontakt, opotřebení obložení VEMO (VEMO, A) (L) (1)		
	Sada brzdových destiček BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Výstražný kontakt, opotřebení obložení BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Lithiová knoflíková baterie GP CR2032 - 2ks (GP, A) (1)		
	Kabinový filtr, akt.uhlí, 2ks KNECHT (KNECHT, A) (1)		
	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A) (1)		
Práce	Servisní prohlídka 25 000 km (0,25)		

	Provést TEST BRZD (1)		
	Provést přezutí pneu (1)		
	Výměna brzdový kotouč L PŘ / Výměna brzdový kotouč P PŘ (0,17)		
	Výměna pylový filtr (0,17)		
	Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Výměna sada předních brzd.destiček / Výměna brzdové obložení zadní (1,08)		
11.05.2023	LKQ CZ s.r.o.	28301	BBBB5390314262dobropis
Materiál	Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)		
Práce	Provést přezutí pneu (1)		
	Výměna sada předních brzd.destiček / Výměna brzdové obložení zadní (1,08)		
	Servisní prohlídka 25 000 km (0,25)		
	Výměna pylový filtr (0,17)		
	Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Výměna brzdový kotouč L PŘ / Výměna brzdový kotouč P PŘ (0,17)		
03.01.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42334	BBBB1167087937
Práce	LIKVIDACE PNEU (2)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (316)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Závaží 60 g (4)		
	2A-BAL Komplet přezutí 16" (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
25.04.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	49540	BBBB1167571244
Materiál	205/55R17 95V SPT BLURESPONSE XL (2)		
Práce	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Závaží 60 g (4)		
	LIKVIDACE PNEU (2)		
	2A-BAL Komplet přezutí 16" (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (246)		
17.05.2024	Prokservis s.r.o.	51989	BBBB110240345
Materiál	vzduchový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	pasta na brzdový segment (1)		
	olej motorový Shell Helix Ultra Profess. AM-L 5W-30 BMW LL04 (5,5)		
	brzdové čidlo - OR (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	brzdová kapalina (0,5)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	brzdové čidlo - OR (1)		
Práce	diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1)		
	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
	přední brzdové destičky D+M (0,6)		
	servisní údržba (1,84)		
29.11.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	64441	BBBB1168627271
Práce	Uskladnění - (pneu/sada za 1 den) (420)		
	2A-BAL Komplet přezutí 16" (4)		

	PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4)		
	Závaží 60 g (4)		
	LIKVIDACE PNEU (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
23.12.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	59792	BBBB1168730078
Materiál	205/55R17 95V UG PERF 3 XL (2)		
Práce	Uskladnění (pneu/sada za 1 den) (468)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	LIKVIDACE PNEU (2)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	Příplatek - TPMS snímače tlaku (4)		
	Závaží 60 g (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
10.04.2025	LKQ CZ s.r.o.	70230	BBBB5390510382
Materiál	Kontrola vozidla před STK (0,4)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Provést POPLATEK HRAZENÝ NA STANICI STK (1)		
	Zajištění STK (1)		
	Provést POPLATEK HRAZENÝ ZA MĚŘENÍ EMISÍ (1)		
02.07.2025	Goodyear Czech s.r.o.	67910	BBBB1170110326
Materiál	205/55R17 95Y EAG F1 ASY 6 * XL (2)		
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (360)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	2A-BAL Komplet přezutí 16" (4)		
	Závaží 60 g (4)		
02.07.2025	Goodyear Czech s.r.o.	67910	BBBB1170110326xx
Práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
14.08.2025	LKQ CZ s.r.o.	74774	BBBB5390524328
Materiál	HE 6PP358152-401 - Senzor tlaku sacího potrubí (1)		
	těsnící podložka vypoušť. šroubu olejové vany (1)		
	Náhradní vozidlo - Kategorie B: Škoda OCTAVIA apod. za den (7)		
	olejový filtr (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)		
	nemrznoucí kapalina (0,7)		
	kapalina do ostřikovače skel (5)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Provést Řízené vyhledávání závad (1)		
	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,17)		
	Provést Zkušební jízda (1)		
	Výměna olejový filtr (0,25)		
	Provést Diagnostika (1)		
	Provést dobíjení (0,1)		
	Provést DPF filtr (1)		
21.08.2025	LKQ CZ s.r.o.	74774	BBBB5390524947

Materiál	Náhradní vozidlo Hyundai i30, RZ: 6SN0078 (4)		
31.10.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	76457	BBBB1170563949
Materiál	Obal na pneu (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (528)		
19.11.2025	BestDrive Czech Republic s.r.o.	76883	BBBB2000909445
Práce	Kompletní přezutí (4)		
24.04.2026	LKQ CZ s.r.o.	83100	BBBB5390613365
Materiál	Chladicí kapalina G11 - DOPLNĚNÍ CHLADÍCÍ KAPALINY (1)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Výměna Servisní prohlídka Check-List (0,5)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Provést zkušební jízda (0,3)		
	Doplnit nemrznoucí kapalina (0,2)		
20.05.2026	BestDrive Czech Republic s.r.o.	84296	BB2000963564
Práce	Komplet přezutí		
	Sezónní uskladnění		
23.06.2026	BestDrive Czech Republic s.r.o.	6056	BB2000971397
Práce	SEZON.USKLAD. 17 - 4KS/DEN (PRG)		
	PYTEL PE BESTDRIVE		