



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBE6NJ1KZ033043
Označení typu	FABIA AMB MP55/1.0 M5F
Datum prodeje	2018-10-16
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2023-10-15
	Stav km 100000 km

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-05-13
Stav km	178361 km
Číslo zakázky	314209
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Svíčka zapalovací <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Karel Frolík - AUTOSERVIS Táborská 2400 39701 Písek Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-01-22
Stav km	149234 km
Číslo zakázky	312891
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Karel Frolík - AUTOSERVIS Táborská 2400 39701 Písek Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Karel Frolík - AUTOSERVIS
Táborská 2400
397 01 Písek
Tel.: 777 271 704
www.frolik.cz

CZ A0228592



ŠKODA

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-09-18
Stav km	118013 km
Číslo zakázky	311158
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Svíčka zapalovací ✓ Buben brzd ✓ Rozšíření rozsah prohlídky
Provedeno	Karel Frolík - AUTOSERVIS Táborská 2400 39701 Písek Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-05-14
Stav km	87731 km
Číslo zakázky	309381
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Buben brzd
Provedeno	Karel Frolík - AUTOSERVIS Táborská 2400 39701 Písek Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



ŠKODA

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-12-11
Stav km	59205 km
Číslo zakázky	307444
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Svíčka zapalovací ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Karel Frolík - AUTOSERVIS Táborská 2400 39701 Písek Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-03-08
Stav km	29715 km
Číslo zakázky	303120
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Karel Frolík - AUTOSERVIS Táborská 2400 39701 Písek Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-10-04
Stav km	5 km
Číslo zakázky	710627
Provedeno	G. Horejšek - Litoměřice U Terežinské kaiovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Karel Frolík - AUTOSERVIS
Táborská 2400
397 01 Písek
Tel.: 777 271 704
www.frolik.cz

CZ A028592