

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 5AN6493 Skoda Superb III 4x4 Combi

VIN: TMBLJ9NP4H7010960

Aktuálně najeto Km: 149943



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.11.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001299
materiál	235/45R18 98V WINTER SPT 5 XL MFS (4)		
práce	8-BALÍK (komplet přezutí 18",19") (4)		
13.1.2017	Horácké autodružstvo	27186	BBFAM7152184
materiál	olej motorový (1)		
	filtr ol.s těsnění (1)		
práce	likvidace starého olejového filtru (1)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
28.4.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001447
materiál	235/45ZR18 98Y P ZERO NERO GT XL (4)		
práce	8-BALÍK (komplet přezutí 18",19") (4)		
28.7.2017	Horácké autodružstvo	56505	BBFAM7156772
materiál	filtr oleje (1)		
	filtr pyl (1)		
	olej motorový (5)		
	olej pro přev. (6)		
	kroužek (1)		
	filtr ol. (1)		
práce	olej převodový (0,9)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	rozšířený rozsah prohlídky (0,5)		
	filtr prachový a pylový (0,4)		
9.10.2017	Horácké autodružstvo	67600	BBFAM7158494
materiál	drobný materiál (1)		
	1 sada brzdových destiček (1)		
	1 sada brzdových destiček (1)		
	brzdový kotouč (2)		
práce	2 kotouče brzd z (0,7)		
	třmen brzdy z (0,4)		
	2 segmenty třecí (0,5)		
	4 kolo kompletní (0,4)		
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
6.11.2017	Horácké autodružstvo	69340	AAFAM7159297
práce	poškození zadní části vozidla (1)		
21.11.2017	Kooperativa pojišťovna a.s.	69340	AA4172182046
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
5.3.2018	Horácké autodružstvo	84086	BBFAM7162078
materiál	filtr ol.s těs. (1)		
	filtr pylový (1)		
	filtr vzduchu (1)		
	olej motorový (5)		
	drobný materiál (1)		
	čistič paliv (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	čistič paliva (0,3)		

Report vozidla - servis

práce	vložka filtru (0,1)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	8-BALÍK (komplet přezutí 18",19") (4)		
4.3.2019	Prokservis s.r.o.	115081	BB110190060
materiál	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	čistič klimatizace Wuerth (1)		
	olej pro DSG (6)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	filtr pro DSG (1)		
	kabinový filtr Filtron (1)		
	AdBlue (17)		
	přední stěrátka Bosch (1)		
	zadní stěrátka Bosch (1)		
	vzduchový filtr Filtron (1)		
	olejový filtr Filtron (1)		
práce	doplnění AdBlue (0,2)		
	výměna stěračů (0,15)		
	servisní prohlídka (3)		
	čištění klimatizace (0,5)		
	diagnostika závad. kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
16.4.2019	ELIT CZ s.r.o.	116643	BBPF1910099175
materiál	drobný materiál (1)		
	těsnění termost. (1)		
	termostat (1)		
	nemrzoucí kapalina (1)		
práce	d+m skupina (1,6)		
	d+m těleso (0,6)		
	d+m ochranný kryt (0,3)		
	nemrzoucí kapalina (0,4)		
17.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	116643	BB5110203361
práce	Kola - Pneu - Uskladnění pneumatik/ Kompletů (1)		
13.5.2019	ELIT CZ s.r.o.	117635	BBPF1910101135
materiál	senzor teploty (1)		
	palivo (1)		
	nemrzoucí kapalina (8)		
	vodní čerpadlo (1)		
	výstupní potrubí (1)		
	rozvodový řemen (1)		
	drobný materiál (1)		
práce	d+m rozvody (3,1)		
	d+m vzduch. (0,3)		
	senzor teploty (0,4)		
	rozvodový řemen (4,6)		
	vodní čerpadlo (0,6)		
	výstupní potrubí (0,2)		
3.7.2019	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	119027	BB5110251133
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (380)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
3.7.2019	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	119027	BB5110251133ab
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
4.9.2019	Prokservis s.r.o.	121139	BB110190229
materiál	čidlo teploty spalín - OR (1)		

Report vozidla - servis

materiál	hadice podtlaková - OR (1)		
práce	diagnostika Bosch Esi (1)		
	čidlo spalin D+M (0,6)		
	hadičky podtlaku D+M (0,5)		
	regenerace filtru pevných částic (1)		
27.9.2019	Business Lease s.r.o.	121139	BB262791
práce	relokace pneumatik (1)		
11.11.2019	Autocentrum Lukáš s.r.o.	131620	BB1912403315
materiál	wurth čistič (1)		
	sada brzdových destiček (1)		
	keramické mazadlo (0,05)		
	mazací tuk (0,05)		
	držák (1)		
	brzdový kotouč (2)		
práce	kolo kompletní (0,3)		
	účinnost brzd (0,3)		
	f.vyhledávání chyb (0,5)		
	třmen brzdy (0,3)		
	kotouče brzd (0,6)		
7.2.2020	Prokservis s.r.o.	137049	BB110200036
materiál	AdBlue (12)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	přední stěrátka VAL578513 (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	přední stěrátka VAL578504 (1)		
práce	servisní prohlídka (1,3)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	výměna stěračů (0,15)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
30.4.2020	ContiTrade Services s.r.o.	127947	BB2000383208
práce	SEZONNI USKLADNENI OD 18 - 4KS/DEN (18,7)		
	TRANSPORT USKLADNENYCH KOL-1 KOLO (4)		
1.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	140175	BB5110377689
materiál	Ventil osobní (4)		
	Závaží 60g (4)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	PŘÍPLATEK: 18",19" (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (68)		
9.6.2020	Prokservis s.r.o.	141473	AA110200136
práce	pojistná událost (1)		
17.6.2020	Prokservis s.r.o.	141472	BB110200138
práce	kontrola vozu před STK (1)		
	STK (1)		
	emise diesel (1)		
	zařízení STK, emise (1)		
18.6.2020	Kooperativa pojišťovna	141473	AA4202059510
práce	pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)		

Report vozidla - servis

7.7.2020	Businesslease s.r.o.	141473	AA283282
práce	plnění Businesslease (1)		
31.7.2020	Business Lease s.r.o.		AA4202059510x
práce	Pojistná událost (1)		