

# Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 7A15891 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF40JA052362

Aktuálně najeto Km: 151950



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
4.1.2018	AG Experts s.r.o.	4712	AAFV18000134
práce	oprava čelního skla (1)		
11.1.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.	4712	AA4172209398
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
7.6.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	30414	BB1341802409
materiál	nástavec filtru s těs. (1)		
	čistič klimatizace (1)		
	filtr pylový (1)		
	olej motorový (5)		
	adblue (1,5)		
	šroub (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	desinfekce klimatizace (0,5)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	prostředek redukční (0,2)		
8.1.2019	NH Car, s.r.o.	58442	BBFV221900076
materiál	destičky (1)		
	lůžka pryž (1)		
	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (4,7)		
	stírátko (1)		
	šroub (1)		
	lůžka pryž (1)		
	olej (4)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	šroub (2)		
	čistič paliva (1)		
	vložka (1)		
	glacidet zimní (2)		
práce	olej převodový (0,9)		
	segmenty třecí přední (0,4)		
	f.vyhledávání chyb (0,5)		
	čistič paliva (0,4)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	lišta stírací (0,2)		
	kolo kompletní (0,3)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
8.4.2019	NH Car, s.r.o.	69581	BBFV221901516
materiál	mazadlo (0,1)		
	dezinfekce klimatizace (1)		
	močovina (0,5)		
	olej motorový (0,5)		
	kapalina chladící (0,5)		
	destičky (1)		
	glacidet letní (2)		
	čidlo (1)		
	čistič paliva (1)		
práce	akumulátor (0,1)		
	kontrola provoz. Kapaliny (0,1)		
	klimatizace (0,5)		
	prostředek redukční (0,2)		
	kolo kompletní (0,3)		
	f.vyhledávání chyb (0,3)		

# Report vozidla - servis

práce	segmenty třecí (0,4)		
<b>29.4.2019</b>	<b>AG Experts s.r.o.</b>	<b>x</b>	<b>AAFV19008539</b>
práce	poškození čelního skla (1)		
<b>23.5.2019</b>	<b>Kooperativa pojišťovna a.s.</b>	<b>x</b>	<b>AA4192049480</b>
práce	pojistné plnění Kooperativa poj. (1)		
<b>31.5.2019</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>72266</b>	<b>BB5110227202</b>
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (648)		
<b>22.8.2019</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>		<b>BB5110261501</b>
materiál	Ventil osobní (4) 245/45R18 100Y EAG F1 ASY 5 XL FP (4)		
práce	1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4)		
<b>6.9.2019</b>	<b>NH Car s.r.o.</b>	<b>89461</b>	<b>BBFV221903843</b>
materiál	šroub (1) nástavec filtru (1) olej motorový (4,7) vločka (1) vločka (1) dezinfekce klimatizace (1) glacidet letní (2) chladící kapalina (0,5)		
práce	filtr vzduchový (0,4) filtr prachový a pylový (0,3) klimatizace čištění (0,5) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
<b>14.1.2020</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>99311</b>	<b>BB5110299530</b>
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (712) 12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4)		
<b>14.1.2020</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>888</b>	<b>BB5110299531</b>
materiál	Ventil osobní (4) 225/55R17 97H UG PERF G1 (4)		
práce	11-BAL disk demont/mont. p?evážení. mytí (4)		
<b>27.1.2020</b>	<b>ELIT CZ s.r.o.</b>	<b>111345</b>	<b>BBPF2010092309</b>
materiál	PV pneumatiky (1) drobný materiál (1) brzdový kotouč (1) brzdový kotouč (1) brzdové destičky (1)		
práce	d+m kolo LP (0,3) sada předních brzd (2) pneumatii vpředu (0,5)		
<b>27.2.2020</b>	<b>NH Car, s.r.o.</b>	<b>119725</b>	<b>BBFV222000982</b>
materiál	destičky (1) čidlo (1) nast.filtr (1) šroub (2) šroub (2) glacidet z-40 (4,7) olej motorový (4) čist. Paliv (1) kotouč brzd (2) spray měděný (0,2)		

# Report vozidla - servis

materiál	čistič (1)
	dezinfekce klimatizace (1)
	kapalina chladicí (0,3)
	glacidet z-40 (3)
	šroub (1)
	vložka fil. (1)
práce	2 světlometry seřídít (0,3)
	filtr prachový a pylový d+n (0,3)
	segmenty třecí zadní (0,4)
	kolo kompletní d+n (0,3)
	olej převodový výměna (0,5)
	čistič paliva vznětového motoru d+m (0,4)
	f. vyhledávání chyb řízení (0,8)
	palivo odvodušnit (0,1)
	klimatizace čist (0,5)
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)
	kotouč brzdy zadní d+n (0,3)

---

**5.3.2020**      **Kooperativa pojišťovna a.s.**      **AA4202021502**

práce      pojistné plnění Koop. poj. (1)

---

**6.3.2020**      **ÚAMK a.s.**      **BB2201400157x1**

práce      zapůjčení náhradního vozidla (1)

---

**17.3.2020**      **Nh Car**      **AAFV222000981**

práce      poškození čelního skla (1)

---

**1.6.2020**      **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**      **129392**      **BB5110377629**

materiál      Závaží 60g (4)

práce      3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (772)

---