

# Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AI3230 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF47HA180642

Aktuálně najeto Km: 128000



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.1.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001851
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
17.4.2018	NH Car, s.r.o.	31500	BBFV221801488
materiál	olej motorový (4,7) stírátka (1) nastavec filtru s těs. (1)		
práce	rameno (0,1) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
30.11.2018	Auto Jarov. s.r.o.	54464	BB8080036007
materiál	čistič paliva (1) destičky (1) čistič klimatizace (1) čidlo (1) mikrobaterie (1) spona (1) třmen (1) šroub (2) šroub (1) olej motorový (4,7) směs do ostříkovačů (4,08) vločka (1) destičky (1) nástavec filtru (1) olej (3,5)		
práce	filtr prachový a pylový (0,3) olej převodový výměna (0,5) olej převodový (0,3) čistič paliva (0,4) palivo odvodušnit (0,1) f.vyhledávání chyb (0,2) segmenty třecí přední (0,5) segmenty třecí zadní (0,4) základní nastavení ruční b. (0,4) čištění klimatizace (1) prohlídka s výměnou oleje (1,6) čištění suportu brzd přední (0,2) kolo kompletní (0,5) čištění suportu brzd zadní (0,2) výměna baterie (0,4)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	34931	BB5110176698
materiál	Závaží 60g (3)		
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (888)		
27.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110198282
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (268)		
22.7.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	74967	BB5110239146
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (864) 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		

# Report vozidla - servis

<b>12.8.2019</b>	<b>Auto Jarov s.r.o.</b>	<b>84791</b>	<b>BB8090022932</b>
materiál	destičky (1)		
	nástavec filtru (1)		
	šroub (1)		
	vložka (1)		
	čistič klimatizace (1)		
	olej motorový (4,7)		
	kotouč brzd (2)		
	čidlo (1)		
	pojistka 20A (1)		
	olej (0,2)		
	destičky (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	čištění brzd (0,2)		
	čištění brzd (0,2)		
	kotouče brzd (0,4)		
	nastavení ruční brzdy (0,4)		
	čištění klimatizace (1)		
	segmenty třecí přední (0,5)		
	vložka filtru (0,2)		
	f.vyhledávání chyb (0,2)		
	segmenty třecí zadní (0,4)		
	kolo kompletní (0,5)		
<b>22.4.2020</b>	<b>goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>108524</b>	<b>BB5110352972x1</b>
materiál	245/45R18 100Y EAG F1 ASY 5 XL FP (4)		
	Ventil osobní (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (764)		
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
<b>1.6.2020</b>	<b>Autosalon Klokočka Centrum a.s.</b>	<b>113783</b>	<b>BB1342001795</b>
materiál	lišta zadního stěrače (1)		
	spona (1)		
	čistič paliva (1)		
	olej převodový (3,5)		
	nástavec filtru s těsněním (1)		
	spona (1)		
	pylový filtr (1)		
	olej motorový (4,7)		
	brzdová kapalina (3)		
	stírátko sada (1)		
	šroub (1)		
	čistič klimatizace (1)		
práce	servis výměny brzdové kapaliny (0,3)		
	olej převodový vyměnit (0,5)		
	filtr prachový a pylový d+n (0,2)		
	desinfekce klimatizace (0,5)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	lišta stírací d+n (0,2)		
	lišta zadního skla stírací d+n (0,1)		
	palivo odvzdušnit (0,1)		
	čistič paliva vznětového motoru d+m (0,4)		
	f. vyhledání vhyb rizena (0,3)		
<b>1.6.2020</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>111402</b>	<b>BB5110377610</b>
materiál	Závaží 60g (1)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)		
	5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)		
	PŘÍPLATEK: 18", 19" (1)		