

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS8102 Audi A5 Sportback

VIN: WAUZZZF50JA063466

Aktuálně najeto Km: 170143



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.4.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001966
práce	11-BAL disk demont/mont, převážení, mytí (4) 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
27.8.2018	ELIT CZ, s.r.o.	29974	BBPF1810102931
materiál	podložka (1) AdBlue (2) olejový filtr (1) drobný materiál (1) olej motorový (6,1)		
práce	servisní prohlídka (1,6) doplnění AdBlue (0,2)		
1.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42033	BB5110148608
práce	3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV.VAN.18" (4)		
23.1.2019	AG Experts s.r.o.		AAFV19001199
práce	poškození čelního skla (1)		
11.2.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192010825
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
15.2.2019	Prokservis s.r.o.	x	AA110190040
práce	poškození kapoty vozidla (1)		
5.3.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192006049
práce	pojistné plnění Koop. (nelikvidní položky 5 347 Kč) (1)		
2.4.2019	Prokservis s.r.o.	59496	BB110190089
materiál	kabinový filtr - OR (1) pasta na brzdy Ceramic (1) čistič brzd Wuerth (1) olejový filtr - OR (1) kabel čidla - OR (1) zadní brzdové destičky - OR (1) přední brzdové destičky - OR (1) čidlo kontaktu - OR (1) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) vzduchový filtr - OR (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6) AdBlue (20) palivový filtr - OR (1)		
práce	doplnění AdBlue (0,2) zadní destičky D+M (0,7) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) čištění klimatizace (0,5) servisní prohlídka (2) přední destičky D+M (0,7)		
16.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	59809	BB5110216687
materiál	245/40ZR18 97Y P ZERO XL (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 8-BAL (kompl p?ezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)		

Report vozidla - servis

30.4.2019	Porsche Inter Auto - Plzeň		BB5901105719
materiál	stírací lišta (1)		
29.11.2019	Business Lease s.r.o.	x	BB267532
práce	relokace pneumatik (1)		
10.12.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	96507	BB1341904344
materiál	filtr pylový (1)		
	stírátko (1)		
	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (6,5)		
	čistič klimatizace (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	lišta stírací (0,1)		
	dezinfekce klimatizace (0,5)		
4.1.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	125124	BB5110343814x1
práce	3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (632)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
13.2.2020	ELIT CZ s.r.o.	107320	BBPF2010094293
materiál	kotouč (1)		
	brzdové destičky (1)		
	drobný materiál (1)		
	brzdový kotouč (1)		
	brzdový kotouč (1)		
	kotouč (1)		
	sada brzdových (1)		
	senzor opotřebení (1)		
	senzor opotřebení (1)		
práce	brzdové obložení (0,1)		
	d+m kolo LP (0,5)		
	brzdový kotouč LZ (0,4)		
	sada předních brzd (0,5)		
	brzdový kotouč LP (0,4)		
26.2.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	109765	BB5110335413x1
materiál	225/50R17 98H WINTER SPT 5 XL MFS (4)		
	PŘÍPLATEK: 16",17" (4)		
	Ventil osobní (4)		
	Závaží 60g (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
16.3.2020	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	121368	BB1342000850
materiál	čistič klimatizace (1)		
	šroub (1)		
	vložka vzd (1)		
	nástavec filtru těsnění (1)		
	kroužek (1)		
	čistič paliva (1)		
	olej motorový (6,5)		
	čidlo tlaku (1)		
	pylový filtr (1)		
	náplň do ostříkovačů (4)		
práce	palivo odvodušnit (0,1)		
	funkce vyhledávání chyb rizena (0,5)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	vložka filtru vzduchu d+n (0,2)		

Report vozidla - servis

práce	desinfekce klimatizace (0,5)
	čistič paliva vznětového motoru d+m (0,4)
	senzor odchyly tlaku d+n (0,3)
	filtr prachový a pylový d+n (0,2)
