

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 4AZ7655 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH6G4014320

Aktuálně najeto Km: 152300



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
29.4.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001181
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)		
8.7.2016	Autocentrum Lukáš s.r.o.	16529	BB1612102075
práce	potrubí tlakové - oprava (0,2) f.vyhledavani chyb rizena (0,5)		
31.10.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001280
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)		
7.2.2017	PP Autocentrum s.r.o.	29601	BBFA04170689
materiál	kroužek těsnící (1) olej motorový (4,9) mazadlo (0,1) vločka filtru (1) nastavec filtru s těsnění (1)		
práce	filtr prachový a pylový (0,1) prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
28.4.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001447
práce	3-BALÍK (SADAzaSADU - celá kola do 16") (4)		
23.5.2017	AG Experts s.r.o.	x	AAFV17006498
práce	oprava čelního skla (1)		
1.6.2017	Kooperativa pojišťovna	x	AA4172078358
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
4.12.2017	AUTO Hlaváček a.s.	46988	AAFVS1710701928
práce	poškození přední části vozidla (1)		
12.1.2018	PP Autocentrum s.r.o.	52453	BBFA04180205
materiál	drobný materiál (1) olej motorový (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,5)		
1.2.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.	46988	AA4172165105
práce	pojistné p. nehrazeno Koop - PU do spoluúčasti (1)		
29.3.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001933
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1) 10-BALÍK (oprava defektu ztížená) (1)		
30.4.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001966
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		

Report vozidla - servis

15.5.2018	Autocentrum Lukáš s.r.o.	60500	BB1812101597
materiál	stírátko (1)		
	čistič paliva (1)		
	voda do odst. (1)		
	brzdová kapalina (1)		
	olej motorový (4,9)		
	šroub (1)		
	vložka (1)		
	nástavec (1)		
	sterilizátor (1)		
práce	dezinfekce (0,5)		
	brzdová kapalina (0,5)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	lišta stírací (0,1)		
	servis výměny oleje (0,5)		
31.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110123668
materiál	215/45R16 86H SP SPORT MAXX MFS (4)		
práce	2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (4)		
5.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	73059	BB5110149784
materiál	185/60R15 84T UG 9 MS (4)		
6.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	73059	BB5110149784
práce	1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4)		
7.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	73059	BB5110149784
materiál	Ventil osobní (4)		
3.4.2019	Autocentrum Olomouc s.r.o.	90481	BB71920522
materiál	drobný materiál (1)		
	vložka (1)		
	vložka vzduchového filtru (1)		
	aditiv chladící kap. (0,2)		
	šroub (1)		
	olej motorový (4,9)		
	lampa (1)		
	nástavec filtru (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	žárovka (0,2)		
	vložka filtru (0,1)		
24.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	93828	BB5110220552
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
9.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	107226	BBPF1910112538
materiál	olej motorový (0,6)		
	žárovka (1)		
	drobný materiál (1)		
práce	provedení STK (1)		
	provést zajištění STK+EMISE (1)		
	měření EMISE (1)		
	doplnění motorového oleje (0,2)		
	žárovka (0,3)		
24.4.2020	Prokservis s.r.o.	110090	BB110200104x1
materiál	čistič brzd Wuerth (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	přední destičky TRW (1)		
	vzduchový filtr Mann (1)		

Report vozidla - servis

materiál	použité pneu 2x Bridgestone 215/45/R16 (2)
	olejový filtr Filtron (1)
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)
	kabinový filtr Filtron (1)
	palivový filtr Bosch (1)
práce	přední destičky D+M (0,7)
	servisní prohlídka (1,5)
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

10.8.2020 **ELIT CZ, spol. s.r.o.** **123902** **BBPF2010110230**

materiál	Olejový filtr (1)
	Haléřové vyrovnání (1)
	Drobný materiál (1)
	Motorový olej (4,9)
práce	Oprava pneumatiky vzadu (1)
	Výměna motorový olej (0,5)

19.10.2020 **ELIT CZ, spol. s r.o.** **110090** **BBPF2010117152**

materiál	Haléřové vyrovnání (1)
	Drobný materiál (1)
	SILENCIO 600mm+ (1)
práce	Provést Diagnostika (1)
	Provést -- (0,2)
	Výměna sada lišty stěračů (0,2)

11.11.2020 **ELIT CZ, spol. s.r.o.** **140260** **BBPF2010119728**

materiál	Zalepení pneu (1)
----------	-------------------

14.1.2021 **LKQ CZ s.r.o.** **141093** **AA5390100770**

práce	Pojistná událost (1)
-------	----------------------

20.1.2021 **LKQ CZ s.r.o.** **141093** **AA5390101265**

práce	Náhradní vozidlo (1)
-------	----------------------

1.3.2021 **Kooperativa pojišťovna, a.s.** **141093** **AA4206038217**

práce	Pojistné plnění (1)
-------	---------------------