

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AR5448 Audi A6 Combi

VIN: WAUZZZ4G3JN046125

Aktuálně najeto Km: 88983



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110125626
práce	3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV,VAN,18" (4) Jiné servisní úkony- cena za 1/4 hod. (1)		
15.1.2019	Prokservis s.r.o.	29977	BB110190010
materiál	chladící kapalina G13 (0,5) pasta na brzdy Ceramic (1) čistič brzd Wuerth (1) přední brzdové destičky Ferodo (1) olejový filtr - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) olej motorový (6) AdBlue (7)		
práce	doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (2,2) přední brzdové destičky D+M (0,7) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
22.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	22608	BB5110162704
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (788) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
25.3.2019	Prokservis s.r.o.	37320	BB110190085
práce	D/M zadního nárazníku (1) oprava koncovky výfuku (1,2)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	38251	BB5110229306
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) 3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)		
1.10.2019	Prokservis s.r.o.	54140	BB110190258
materiál	pasta na brzdy Ceramic (1) sada brzdových destiček pro kotoučovou sadu - OR (1) pružina přídržná - OR (2) čidlo kontaktu - OR (1) čistič brzd Wuerth (1) kolík pro zálisek - OR (4)		
práce	diagnostika Bosch Esi (1) přední brzdové destičky D+M (0,7)		
25.11.2019	Prokservis s.r.o.	59551	BB110190319
materiál	čistič brzd Wuerth (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6) olej do převodovky - OR (6) vzduchový filtr - OR (1) kabinový filtr - OR (1) palivový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) filtr pro aut. Převodovku - OR (1) o-kroužek - OR (1) chladící kapalina G13 (0,5) AdBlue - OR (10)		
práce	doplnění AdBlue (0,2) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		

Report vozidla - servis

práce servisní prohlídka (3,5)

21.1.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **55800** **BB5110304723**
materiál 3C-SADAZaSADU-SUV.OFFROAD. 18" a více (4)
práce Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

12.5.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **68716** **BB5110366270**
materiál 255/40R19 100Y EAG F1 ASY AO XL FP (4)
práce Ventil osobní (4)
práce čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)
práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (680)
práce 8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)
práce Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

19.6.2020 **Prokservis s.r.o.** **72461** **BB110200148**
materiál mazací tuk - OR (0,05)
materiál zadní brzdové destičky - OR (1)
materiál čistič brzd Wuerth (1)
materiál pasta na brzdy Ceramic (1)
práce zadní brzdové destičky D+M (0,7)
práce diagnostika Bosch - aktivace třmenů (1)

24.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **81988** **BB5110445004**
materiál 225/55R17 97H UG PERF + (4)
materiál Ventil osobní (4)
práce 2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)
práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (792)
práce Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)
práce Uložení do skladu -bez poplatku (4)
práce ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)