

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AJ6103 Audi A3 Sedan

VIN: WAUZZZ8V1J1001216

Aktuálně najeto Km: 98307



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.11.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001758
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
30.11.2017	AUTOSPOL PLUS spol. s r.o.	4776	BBFA172521
materiál	hadice podtlaková (1) hadice podtlaková (1)		
práce	potrubí podtlakové (0,5) f.vyhledávání chyb (0,5)		
1.6.2018	Porsche Inter Auto CZ - Plzeň	17561	BB5801107582
práce	zkušební jízda (0,3) update SW (0,54) filtr pevných částic (0,1)		
11.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	17600	BB5110103050
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16.17") (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
26.11.2018	Prokservis s.r.o.	23175	BB110180251
materiál	čistič brzd Wuerth (1) vzduchový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) chladicí kapalina G13 (0,5) olej motorový (4,5)		
práce	servisní prohlídka (1,7) diagnostika závad. kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
29.11.2018	Prokservis s.r.o.	x	AA110180254
práce	poškození pravé části vozidla (1)		
29.11.2018	Prokservis s.r.o.	x	AA110180255
práce	poškození PP dveře (1)		
1.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	23154	BB5110148609
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16.17") (4)		
4.2.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182155124
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
29.3.2019	Auto Jarov s.r.o.	8709	BB9909002281
materiál	hadice (1)		
práce	vedení podtlakové (0,4) f.vyhledávání chyb (0,3)		
8.4.2019	Auto Jarov. s.r.o.	29462	BB9909002544
materiál	sprej proti kunám (1) hadice (1)		
práce	vedení podtlakové (0,4) f.vyhledávání chyb (0,3) ošetření motorového prostoru (0,2)		

Report vozidla - servis

15.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	29507	BB5110214749
práce	3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17",VAN) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
16.4.2019	Porsche Inter Auto CZ spol. Plzeň	29556	BB5901105090
materiál	hadice podtlaková (1) drobný materiál (1)		
práce	systém plnicího vzduchu (0,5) zkušební jízda (0,3) f.vyhledávání chyb (0,1)		
25.4.2019	Porsche Inter Auto CZ - Plzeň	29828	BB5901105404
materiál	drobný materiál (1) hadice podtlaková (0,5) díl spojky (1)		
práce	systém plnicího vzduchu (0,4) zkušební jízda (0,3) kryt motoru (0,2) f.vyhledávání chyb (0,1)		
7.5.2019	Auto Jarov, s.r.o.	x	BB6519001878
práce	zapůjčení náhradního vozidla (6)		
12.6.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182152647
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
24.10.2019	ELIT CZ s.r.o.		AAPF1910114744
práce	poškození zadního nárazníku (1)		
25.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	47063	BBPF1910114896
materiál	drobný materiál (1)		
práce	geometrie (1) kontrola nápravy (1)		
9.12.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192119524
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
11.12.2019	ELIT CZ s.r.o.	72738	BBPF1910119151
materiál	Výpustní šroub olejové vany (ELIT. A) (1) olej motorový (4,7) drobný materiál (1) Kabinový filtr. aktivní uhlí (FILTRON. A) (1) Olejový filtr (UFI. A) (1)		
práce	Výměna pylový filtr (0,1) Servisní prohlídka 60 000 km (1,5)		
10.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	51598	BB5110292916
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
1.4.2020	AG Experts s.r.o.	69237	AAFV20006435
práce	poškození vozidla (1)		
8.6.2020	Kooperativa pojišťovna, a.s.	69237	AA4202033157
práce	pojistné plnění (1)		
24.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	69237	BB5110389696

Report vozidla - servis

práce	3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (4)
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
	čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)

14.8.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	69237	BB5110398658
-----------	------------------------------------	-------	--------------

práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (392)
-------	---

5.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	81593	BB5110409758
-----------	------------------------------------	-------	--------------

práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (248)
	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)

2.11.2020	ELIT CZ, spol. s r.o.	83970	BBPF2010118399
-----------	-----------------------	-------	----------------

materiál	Olejový filtr (1)
	Vzduchový filtr (1)
	Stěrače VALEO SI (1)
	Brzdová kapalina (1,15)
	Náhradní vozidlo (1)
	Palivový filtr (1)
	Haléřové vyrovnání (1)
	Drobný materiál (1)
	Kapalina do ostřikovače (3)
	Výpustní šroub (1)
	Motorový olej (4,7)
práce	Výměna vzduchový filtr (0,1)
	Výměna brzdová kapalina (0,7)
	Odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)
	Výměna stíratka stěračů (0,2)
	Servisní prohlídka 90 tis km (1,5)
	Výměna palivový filtr (0,2)