

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AV5120 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF49JA136986

Aktuálně najeto Km: 167348



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
22.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	33105	BB5110140489
práce	3B-BALÍK výměna SADA/SADA SUV,VAN,18" (4)		
29.10.2018	ELIT CZ. s.r.o.	32108	BBPF1810107199
materiál	olej motorový (4,7)		
	drobný materiál (1)		
	sada lišty stěračů (1)		
	filtr olejový (1)		
	šroub (1)		
	chladicí kapalina (1)		
práce	stíratka stěračů (0,2)		
	servisní prohlídka (1,6)		
	doplnění chladicí kapaliny (0,1)		
1.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	58100	BB5110206252
materiál	245/40R18 97Y EAG F1 ASY 3 XL FP (4)		
	Ventil osobní (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (596)		
	8-BAL (komplety 18"19",SUV,OFFR) (4)		
8.4.2019	Auto Hlaváček a.s.	62198	BBFVS1212900078
materiál	olej motorový (4,7)		
	čistič paliva (1)		
	nástavec filtru (1)		
	drobný materiál (1)		
	vložka (1)		
	olej (3,5)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	olej převodový (0,7)		
	čistič paliva (0,4)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	f.vyhledávání chyb (0,3)		
5.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	54800	BB5110199995
práce	2A-BALÍK (komplety 16") (1)		
	5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)		
18.7.2019	Conti Trade Services	76619	BBD550178461
materiál	245/40R18*Y PREMIUM NOC 6 97y FR XL (2)		
práce	PAKET - kompletní přezutí základ od 18 (2)		
1.8.2019	AUTO Hlaváček a.s.	78850	BBFVS1212900199
materiál	nýt (1)		
	plech (2)		
	destičky (1)		
	čidlo (1)		
	kotouč brzd (2)		
	drobný materiál (1)		
	čidlo (1)		
	mazací tuk (0,25)		
	kotouč brzd (2)		
	destičky (1)		
práce	kotouč brzdy zadní (0,4)		
	pneu defekt (0,6)		
	segmenty třecí přední (0,5)		

Report vozidla - servis

práce	kotouč brzdy přední (0,4) segmenty třecí zadní (0,4) kolo kompletní (0,5)		
16.10.2019	AUTO Hlaváček a.s.	91232	BBFVS1212900246
materiál	lišta (1) šroub (1) stírátko (1) vložka (1) nástavec filtru (1) olej motorový (4,7) vložka (1) drobný materiál (1)		
práce	lišta zadního skla (0,2) vložka filtru (0,2) akční dezinfekce (1) filtr prachový a pylový (0,2) lišta stírací (0,2) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
31.12.2019	Europ Assistance s.r.o.		BBFV30035582
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
16.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	114166	BB5110349360x1
materiál	3C-SADaZaSADU-SUV, OFFROAD, 18" a více (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (728)		
27.5.2020	AUTO Hlaváček a.s.	119563	BBFVS1212000082
materiál	šroub (1) vložka fil (1) olej motorový (4,7) olej (3,5) čistič paliva (1) lišta (1) směs do ostříkovače (1) šroub (1) drobný a pomocný materiál (1) nast filtr (1)		
práce	filtr prachový a pylový d+n (0,3) výplň víka zavazadlového prostoru d+n (0,4) lišta zadního skla stírací d+n (0,1) tryska ostříkovače zadního skla d+n (0,2) prohlídka s výměnou oleje (1,6) čistič paliva d+n (0,4) palivo odvodušnit (0,4) kolo kompletní d+n (0,4) převodovka výměna (1)		
15.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	143925	BB5110417033
materiál	225/50R17 98H UG PERF G1 XL FP (2) Ventil osobní (2)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (728) 2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2) 3B-BALÍK (výměna SADaZaSADU-17",VAN) (2) VIP vyzvednutí vozidla (1) Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
2.12.2020	Auto Hlaváček a.s.	150650	BBFVS1212000179
materiál	Motorový olej (4,7) Nást filtr (1) Šroub (1) Brzdová kapalina (1)		
práce	Prohlídka s výměnou oleje (1,6)		

Report vozidla - servis

práce Servis výměny brzdové kapaliny (0,3)
