

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AR8599 Audi A4 Sedan

VIN: WAUZZZF4XJA079696

Aktuálně najeto Km: 110900



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
27.7.2018	NH Car s.r.o.		AAFV221802984
práce	poškození přední části vozu (1)		
15.8.2018	Uniqa pojišťovna, a.s.		AA3453708618/002
práce	pojistné p. hrazeno Uniqa poj. (1)		
22.10.2018	ELIT CZ. s.r.o.	30755	BBPF181010651
materiál	drobný materiál (1) výpustní šroub (1) olej motorový (4,7) filtr olejový (1) sada stěračů (1)		
práce	servisní prohlídka (1,6) stíratka stěračů (0,2)		
9.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	36408	BB5110180518
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
23.5.2019	Prokservis s.r.o.	56091	BB110190140
materiál	vzduchový filtr - OR (1) čidlo kontaktu - OR (1) žárovka 12V (1) AdBlue (25) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) kabinový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) palivový filtr - OR (1) přední brzdové destičky - OR (1) čistič brzd Wuerth (1) pasta na brzdy Ceramic (1) olej do aut. Převodovky - OR (4)		
práce	servisní prohlídka (2,9) pravé brzdové světlo D+M (0,2) doplnění AdBlue (0,2) přední brzdové destičky D+M (0,7) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
28.11.2019	ELIT CZ s.r.o.	73000	BBPF1910117729
materiál	drobný materiál (1) výstražný kontrast. (1) sada brzd. (1) brzdový kotouč (1) brzdový kotouč (1)		
práce	kolo LZ (0,2) brzdové obložení (0,5) brzdový kotouč (0,4)		
10.1.2020	AG Experts s.r.o.		AAFV20000495
práce	poškození čelního skla (1)		

Report vozidla - servis

21.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	70881	BB5110304728
materiál	Ventil osobní (4)		
	225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL MFS (4)		
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)		
10.2.2020	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4202001603
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
5.5.2020	ELIT CZ s.r.o.	86120	BBPF2010101422
materiál	BEZ REF. ČÍSLA kapalina na (1)		
	VAG N90813202 šroub olejov (1)		
	ST VF362 Stěrače VALEO SI (1)		
	Drobný materiál (1)		
	NAW-OEM-G13774J nemrzn (1)		
	VAG 03N115562B olejový filtr (1)		
	olej motorový (4,7)		
	BEZ REF. ČÍSLA Doplnit na p (4)		
	MF C17011 Vzduchový filtr M (1)		
	Haléř.vyrovnění - výstup ZAK (1)		
práce	Servisní prohlídka 90 000 km (1,6)		
	Výměna nemrznoucí kapaliny (0,1)		
	Výměna stíratka stěračů (0,2)		
	Výměna vzduchový filtr (0,2)		
13.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	86275	BB5110368254
materiál	Ventil osobní (4)		
	245/40ZR18 (97Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS (4)		
práce	8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)		
	čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (760)		
10.7.2020	Prokservis s.r.o.		AA110200168
práce	pojistná událost (1)		
27.7.2020	Kooperativa pojišťovna		AA4202069051
práce	pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)		
9.11.2020	AG Experts s.r.o.	102071	AAFV20018444
práce	Pojistná událost (1)		
9.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	99722	BB5110432733
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		
	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (668)		
27.11.2020	Kooperativa pojišťovna, a.s.	102071	AA4202117351
práce	Pojistné plnění (1)		
3.12.2020	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Plzeň	103368	BB5001113880
materiál	Update SW dle TPI (0,77)		
	Akumulátor nabíjet (0,1)		
	Drobný a pomocný materiál (1)		