

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AR8559 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF48JA073573

Aktuálně najeto Km: 142870



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
10.9.2018	Prokservis s.r.o.	30945	BB110180176
materiál	čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) AdBlue (19) kabinový filtr Mann (1) chladící kapalina G13 (0,5) olej motorový (5) čistič brzd Wuerth (1) olejový filtr - OR (1) vzduchový filtr - OR (1)		
práce	servisní prohlídka (2) diagnostika závad, kódování servisního intervalu (1) čištění klimatizace (0,5) doplnění AdBlue (0,2)		
26.10.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182145245
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
26.10.2018	AG Experts s.r.o.	x	AAFV18018372
práce	poškození čelního skla (1)		
22.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	37399	BB5110162701
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (780) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	55324	BB5110229324
práce	3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17",VAN) (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
3.6.2019	Prokservis s.r.o.		AA110190134
práce	poškození kapoty (1)		
3.6.2019	Prokservis s.r.o.	61870	BB110190147
materiál	pasta na brzdy Ceramic (1) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) čidlo kontaktu - OR (1) zadní brzdové destičky - OR (1) olejový filtr - OR (1) olej do převodovky - OR (4) chladící kapalina G13 (0,5) přední brzdové destičky - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) kabinový filtr - OR (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) palivový filtr - OR (1) AdBlue (25) čistič brzd Wuerth (1)		
práce	přední brzdové destičky - OR (0,7) zadní brzdové destičky D+M (0,7) doplnění AdBlue (0,2)		

Report vozidla - servis

práce čišťení klimatizace (0,5)
servisní prohlídka (2,9)
diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

25.7.2019 Kooperativa pojišťovna a.s. AA4192064181

práce pojistné plnění Koop. Poj. (1)

10.9.2019 Prokservis s.r.o. 8559 BB110190242

materiál čistič brzd Wuerth (1)
chladící kapalina G13 (0,5)
AdBlue (19)

práce diagnostika Bosch Esi (1)
zkušební jízda (0,5)
doplnění AdBlue (0,2)
kontrola vozidla (1)

13.12.2019 Prokservis s.r.o. 91874 BB110190339

materiál olejový filtr - OR (1)
AdBlue (18)
olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)
chladící kapalina G13 (0,5)
vzduchový filtr - OR (1)
kabinový filtr - OR (1)

práce čistič brzd Wuerth (1)
servisní prohlídka (2)
doplnění AdBlue (0,2)
diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

13.1.2020 Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 83440 BB5110295175

práce 3B-BALÍK (výměna SADA za SADU-17".VAN) (4)
Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

12.2.2020 goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 97382 BB5110332500x1

materiál Závaží 60g (2)
225/55R17 97H ALPIN 6 (2)
Ventil osobní (2)

práce 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2)
Vyzvednutí vozu (PICK UP do 18km) (1)
Čištění disku/mytí (1)
PŘÍPLATEK: 16", 17" (2)
Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

12.5.2020 Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 105748 BB5110366272

materiál 225/55R17 97Y SP SPORT 01 AO MFS (4)
práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (732)
čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ - CHSP (4)
2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)

5.8.2020 Prokservis s.r.o. 119381 BB110200184

materiál zadní brzdové kotouče - OR (2)
AdBlue - OR (18)
čidlo kontaktu - OR (1)
mazací tuk - OR (0,05)
olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

zadní brzdové destičky - OR (1)
kabinový filtr - OR (1)
čistič brzd Wuerth (1)
vzduchový filtr - OR (1)
chladící kapalina G13 (0,5)
pasta na brzdy Ceramic (1)
olejový filtr - OR (1)
přední brzdové kotouče - OR (2)

Report vozidla - servis

materiál	přední brzdové destičky - OR (1)
	olej do aut. Převodovky - OR (4)
	palivový filtr - OR (1)
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
	zadní brzdové destičky/kotouče D+M (1,28)
	přední brzdové destičky/kotouče D+M (1,68)
	doplnění AdBlue (0,2)
	servisní prohlídka (3,2)

24.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**

130499

BB5110444998

materiál	225/55R17 97H UG PERF + (2)
	Ventil osobní (2)
práce	ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (768)
	3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2)
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)
	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2)