

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AN0877 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF41JA051477

Aktuálně najeto Km: 106350



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
10.9.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	32369	BB1341803536
materiál	šroub (1) nástavec filtru (1) AdBlue (2) pylový filtr (1) čistič klimatizace (1) olej motorový (5) aditiv chladící kapaliny (0,5)		
práce	filtr prachový a pylový (0,2) prostředek redukční (0,2) desinfekce klimatizace (0,5) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
4.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42394	BBPneux
práce	Kola - Pneu - Výměna na zimní (1)		
25.1.2019	Auto Jarov. s.r.o.	45320	BB8090002467
materiál	destičky (1) destičky (1) čidlo (1)		
práce	nastavení ruční brzdy (0,4) kolo kompletní (0,5) segmenty třecí přední (0,5) segmenty třecí zadní (0,4)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	13235	BB5110176682
práce	12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (496) čištění disku/mytí (4)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	55193	BB5110227204
materiál	245/45R18 100Y SPT MAXX RT2 *MO XL MFS (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (728) 1-BALÍK (komplet pneuzutí standart) (4)		
16.7.2019	ELIT CZ s.r.o.	60264	BBPF1910106193
materiál	filtr olejový (1) spojková kapalina (3,5) drobný materiál (1) filtr palivový (1) filtr kabinový (1) olej motorový (4,7)		
práce	filtr pylový (0,2) filtr palivový (0,4) odvzdušnění napájecího okruhu (0,1) kapalina spojková (0,5) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
18.4.2020	ELIT CZ s.r.o.	87767	BBPF2010099969
materiál	Drobný materiál (1) VW.8W0615121E VW OE díl (1) olej motorový (4,7) Haléř.vyrovnání - výstup ZAK (1) 25.144.00 Olejový filtr (UFI, (1) COP 220125S Výpustní šrou (1)		

Report vozidla - servis

materiál	BRE P85 154 Brzdové destič (1)
	MF C17011 Vzduchový filtr (1)
	BRE P85 153 Brzdové destič (1)
	4M0959565P ovladač vnějšíh (1)
práce	Provést diagnostika (1)
	Výměna sada předních brzd. (0,5)
	Demontáž a montáž kolo L P (0,3)
	Demontáž a montáž obložen (0,3)
	Výměna ovladač vnějšího zp (0,3)
	Servisní prohlídka 90 000 km (1,6)
	Demontáž a montáž kolo L Z (0,3)
	Výměna vzduchový filtr (0,2)
	Výměna brzdové obložen za (0,4)
	ELIT16 Náhradní vozidlo - Ka (4)

21.4.2020	ELIT CZ s.r.o.	88031	BBPF2010100203
------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

práce	Zapůjčení náhradního vozidla (1)
-------	----------------------------------

24.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	87896	BB5110355857x1
------------------	---	--------------	-----------------------

práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (696)
	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

4.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	101195	BB5110427401
------------------	---	---------------	---------------------

materiál	PŘÍPLATEK: 16", 17" (4)
	225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS AO AU1 (4)
	Ventil osobní (4)
	Závaží 60g (4)
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (1)
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (764)
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

11.12.2020	ELIT CZ, spol. s r.o.	102925	AAPF2010122730
-------------------	------------------------------	---------------	-----------------------

práce	Pojistná událost (1)
-------	----------------------

28.12.2020	Kooperativa pojišťovna, a.s.	102925	AA4202129080
-------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------

práce	Pojistné plnění (1)
-------	---------------------

24.2.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	105290	BB5110475212
------------------	---	---------------	---------------------

materiál	Obal na pneu (4)
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (480)
