

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 4AZ9758 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH1G4015262

Aktuálně najeto Km: 115110



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
8.2.2016	Porsche Inter Auto - AUTO Heller	5502	BB1341601882
materiál	pojistka (1)		
práce	pojistka v (0,1) f.vyhledávání chyb řízená (0,2)		
29.4.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001181
práce	12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4)		
31.8.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001253
materiál	Měření geometrie - pevná cena/vozidlo (1)		
20.9.2016	K.E.I. Group, s.r.o.	24508	AA192255
materiál	nenahlášená PU - přední boční část vozidla (1)		
práce	nenahlášená PU - přední boční část vozidla (1)		
31.10.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001280
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)		
16.11.2016	Auto Hlaváček a.s.	27959	BBFVS1211606983
materiál	1 sada aero stírátek (1) nádoba na vodu (1) vločka filtru s filtrem (1) nast.filtr (1) olej motorový (4,9) zimní směs do ostř. (2)		
práce	lišta stírací (0,2) prohlídka s výměnou oleje (0,9) kryt předního nárazníku d+n (0,5) filtr prachový a pylový vyměnit (0,1) nádobka kapaliny vym (0,4)		
31.5.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001491
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702
práce	11-BAL disk demont/mont, převážení, mytí (4)		
20.11.2017	AUTO Hlaváček a.s.	45577	BBFVS1211706719
materiál	vločka filtru prachov. (1) olej motorový (1) čistič paliva (1) 1 sada aero stírátek (1)		
práce	čistič paliva (0,3) lišta stírací (0,2) prohlídka s výměnou oleje (0,5) filtr prachový a pylový (0,1) rozšířený rozsah prohlídky (0,5)		
30.4.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001966
práce	11-BAL disk demont/mont, převážení, mytí (4)		
28.8.2018	Porsche Inter Auto - AUTO Heller	59575	BB5380412531

Report vozidla - servis

materiál	brzdová kapalina (1)		
	šroub (1)		
	drobný materiál (1)		
	olej motorový (4,9)		
	nástavec filtru (1)		
práce	záruka mobility (1)		
	soustava spojky (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,5)		
	servis vým. brzd. Kapaliny (0,3)		
12.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	64656	BB5110137291
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
6.12.2018	PP Autocentrum s.r.o.	69309	BBFA04187259
materiál	olej motorový (0,5)		
	drobný materiál (1)		
práce	záruka mobility (1)		
	prohlídka (0,5)		
9.3.2019	PV-AUTO s.r.o.		AAFA01179617
práce	poškození LZ část vozidla (1)		
10.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	76442	BB5110212170
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
7.8.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192017158
práce	pojistné plnění koop. (1)		
14.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	101170	BBPF1910113628
materiál	drobný materiál (1)		
	šroub (1)		
	originální destičky (1)		
	brzdový kotouč (1)		
	brzdový kotouč (1)		
	držák antény (1)		
	filtr olejový (1)		
	olej motorový (4,9)		
	lišty stěračů (1)		
	filtr kabinový (1)		
práce	zajištění STK (1)		
	sada zadních brzd (0,7)		
	kontrola STK (1)		
	d+m LZ kolo (0,3)		
	filtr pylový (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	stírátko stěračů (0,2)		
	měření emisí (1)		
	držák antény (0,6)		
23.3.2020	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	103521	AA1312000270
práce	pojistná událost - oprava karoserie motoru (1)		
1.6.2020	Kooperativa pojišťovna	103521	AA4202030253
práce	pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)		
2.7.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	105444	BB5110391526
materiál	215/45R16 90V LINE XL (2)		
	215/45R16 90V WETPROOF XL (2)		
	Ventil osobní (4)		
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		

Report vozidla - servis

práce Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

12.10.2020 **Prokservis s.r.o.** **111360** **BB110200268**

materiál servisní prohlídka (1,5)
přední brzdové destičky TRW (1)
chladící kapalina G13 (0,5)
pasta na brzdy Ceramic (1)
čistič brzd Wuerth (1)
olej motorový Shell 0W30 VW50700 (4,5)
olejový filtr Filtron (1)

práce přední brzdové destičky D+M (0,7)
diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

20.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **111958** **BB5110440699**

materiál Ventil osobní (4)
185/60R15 84T WINTER RESPONSE 2 MS (4)

práce Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
Uložení do skladu -bez poplatku (1)
USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (564)
1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)