

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AZ1436 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW082884

Aktuálně najeto Km: 57400



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
11.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	9959	BB5110136616
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
5.11.2018	AG Experts s.r.o.	x	AAFV18018801
práce	poškození čelního skla (1)		
10.1.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182151356
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
18.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	19372	BB5110218770
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (756)		
26.4.2019	Business Lease s.r.o.	x	AA250704
práce	nadlimitní plnění (1)		
24.1.2020	AUTO Hlaváček a.s.	30453	BBFVS1213000084
materiál	filtr (1)		
	šroub (1)		
	olej motorový (4,7)		
	lišta (1)		
	stírátko (1)		
	nástavec filtru (1)		
	drobný materiál (1)		
práce	světlomet seřízení (0,3)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	lišta stírací (0,2)		
	lišta zadní skla (0,2)		
28.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	33831	BB5110360297x1
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (756)		
1.7.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	35982	BB5110391045
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (256)		
	Obal na pneu (2)		
27.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	43593	BB5110423065
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	VIP vyzvednutí vozidla (1)		
	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (352)		
7.1.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	48583	BB5110464225
materiál	Obal na pneu (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (288)		