

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS0788 Audi A6 ALLROAD

VIN: WAUZZZ4G5JN041881

Aktuálně najeto Km: 158400



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.7.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	33010	BB1341803083
materiál	kroužek (1) nástavec filtru (1) šroub (1) olej motorový (6,5) AdBlue (0,5)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,7) prostředek redukční (0,1)		
20.11.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	60428	BB1341804564
materiál	nástavec filtru (1) čistič paliva (1) tuk mazací (0,1) šroub (1) filtr pylový (1) destičky (1) olej převodový (6) kroužek těsn. (1) vločka (1) kroužek (1) kroužek (1) čistič klimatizace (1) destičky (1) olej motorový (6,5)		
práce	kolo kompletní (0,4) aft filtr (0,9) f.vyhledávání chyb (0,3) prohlídka s výměnou oleje (1,6) desinfekce klimatizace (0,5) čistič paliva (0,4) seřízení geometrie (2) palivo odvzdušnit (0,1) segmenty třecí přední (0,5) segmenty třecí zadní (0,5) filtr prachový a pylový (0,1)		
21.12.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	142362	BB5110182076
práce	Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních-Služby nekryté leas. smlouvou (1)		
21.12.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	142362	BB5110182076d
práce	Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních-Služby nekryté leas. smlouvou (1)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	18409	BB5110176704
materiál	Závaží 60g (3)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
25.4.2019	ELIT CZ s.r.o.	93575	BBPF1910099701
materiál	kroužek (1) drobný materiál (1) olej motorový (6,1) filtr olejový (1) filtr vzduchový (1)		
práce	filtr vzduchový (0,2) prohlídka s výměnou oleje (1,9)		

Report vozidla - servis

31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	94709	BB5110227212
materiál	Ventil osobní (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	94709	BB5110227213
materiál	255/45R19 104Y EAG F1 ASY AO XL (4)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (636)		
6.8.2019	ELIT CZ s.r.o.	115560	BBPF1910108191
materiál	brzdový kotouč L (1) originál destičky (1) brzdový kotouč P (1) brzdový kotouč L (1) originál destičky (1) brzdový kotouč P (1) drobný materiál (1)		
práce	ráfek kol (0,5) d+m kolo LP (0,2) brzdový kotou LZ (0,4) ráfek kol (0,5) držák brzd (0,2) sadda předních brzd (0,5) brzdové obložení (0,5) brzdový kotou LP (0,5) kontrola přijetí diagnostikou (1) čištění brzd (1) d+m kolo LZ (0,2) držák brzd (0,5)		
31.10.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	130523	BB1341903742
materiál	o kroužek (1) čistič (2) sítka olej. (1) kroužek (1) kroužek (2) šroub (20) šroub (6) trubka (1) kroužek (1) mechatronika (1) olej převodový (8) šroub (1) těsnění (1) šroub (10) trubka (1) kroužek (1) trubka olej. (2) šroub (2) pouzdro (1) vločka filtru (1)		
práce	mechatronik (2,5) adaptace převodové skříně (2) f.vyhledávání chyb (2,5)		
11.2.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	131891	BB5110319759
materiál	235/55R18 100H SP WI SPT 3D MS AO MFS (4) Ventil osobní (4)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (820) 1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		

Report vozidla - servis

12.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	142362	BB5110384294
práce	PŘÍPLATEK: 18",19" (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (772) Ventil osobní (4) Závaží 60g (4) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4) 255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO1 XL FP (4) Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
17.8.2020	Prokservis s.r.o.	146867	BB110200204
materiál	AdBlue (10) chladící kapalina G13 (0,5) čistič brzd Wuerth (1) vzduchový filtr - OR (1) přední brzdové destičky - OR (1) mazací tuk - OR (0,05) zadní stěrátka Bosch (1) olejový filtr - OR (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6,5) kabinový filtr - OR (1) O-kroužek - OR (1)		
práce	přední brzdové destičky D+M (0,7) doplnění AdBlue (0,2) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) výměna stěrače (0,15) servisní prohlídka (2,3)		
10.10.2020	Autosalon Klokocka Centrum a.s.	151818	BB1342003254
materiál	Pás bezpečnostní (1) Průchodka (1)		
práce	Kompletní mytí vozu (1) Pas bezpec tribodovy zadni, demontáž a montáž (0,9) Panel vika zavaz prostoru, demontáž a montáž (1,1) Fce vyhledávání chyb řízená (0,3)		
8.12.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	152978	BB5110451685
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (644) 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		