

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AR8558 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF4XJA073526

Aktuálně najeto Km: 129650



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
25.9.2018	ELIT CZ, s.r.o.	30347	BBPF1810104862
materiál	olejový filtr (1) šroub (1) drobný materiál (1)		
práce	olej motorový (4,7) mytí vozu (1) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
12.11.2018	AG Experts s.r.o.		AAFV18019185
práce	poškození čelního skla (1)		
23.11.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4182154633
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
21.12.2018	ELIT CZ, s.r.o.	54122	BBPF1810112533
materiál	pylový filtr (1) drobný materiál (1) palivový filtr (1) spojková kapalina (3,5) olejový filtr (1) šroub (1) olej motorový (4,7)		
práce	servis převodovky (0,5) servis pylový filtr (0,2) servis střechy (0,5) prohlídka s výměnou oleje (1,6) výměna skupinového paliv. f. (0,4)		
7.1.2019	ELIT CZ s.r.o.	54821	BBPF1910090215
materiál	drobný materiál (1) brzdové obložení (1) sada předních brzd (1)		
práce	strojní čištění brzd (0,3) diagnostické odblokování (1) strojní čištění brzd (0,3) držák brzd (0,2) brzdový t. (1) držák brzd (0,3) dlouhá zkušební jízda (1) brzdový t. (0,9)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	12946	BB5110176696
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (472) 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110209435
práce	kola, výměna na letní - CHYBNÁ FAKTURACE (1)		
26.6.2019	ELIT CZ s.r.o.	76637	BBPF1910104929
materiál	filtr kabinový (1) drobný materiál (1) plnění klimatizace (1)		

Report vozidla - servis

materiál dezinfekce klimatizace (1)
práce filtr pylový (0,3)

18.10.2019 **Tukas a.s.** **76868** **BB19295306**

materiál drobný materiál (1)
chladící prostředek (525)
kroužek (1)
kroužek (1)
kondenzátor chladícího prostředku (1)
práce kondenzátor chladícího prostředku (1)
f.vyhledávání chyb (0,5)
klimatizace kontrola (0,3)
prostředek chladící (0,6)

28.11.2019 **ELIT CZ s.r.o.** **83928** **BBPF1910117639**

materiál drobný materiál (1)
sada lišty stěrače (1)
brzdové destičky (1)
lakovaný kotouč (1)
stírací lišta (1)
lakovaný kotouč (1)
šroub (1)
olej motorový (4,7)
filtr vzduchový (1)
filtr olejový (1)
kapalina (2,5)
brzdový kotouč (1)
kapalina (2,5)
senzor opotřebení (1)
brzdový kotouč (1)
brzdové destičky (1)
nemrznoucí kapalina (0,6)
práce kontrola diagnostika (1)
zkušební jízda (0,5)
držák brzd (0,2)
strojní čištění brzd (0,3)
stírací lišta (0,2)
stíratka stěračů (0,2)
držák brzd (0,2)
brzdový třmen (0,9)
brzdový třmen (1)
kotouč LP (0,4)
prohlídka s výměnou oleje (1,6)
kotouč LZ (0,4)
filtr vzduchový (0,2)
strojní čištění brzd (0,3)

11.2.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **83824** **BB5110319756**

práce 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)
Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (940)

21.5.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **96275** **BB5110372686**

materiál Závaží 60g (4)
225/55ZR17 (97Y) SPT MAXX RT 2 MFS (4)
Ventil osobní (4)
práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (612)
1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)
PŘÍPLATEK: 16", 17" (4)
Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

29.9.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **110831** **BB5110414369**

materiál Ventil osobní (4)
225/55R17 97H UG PERF + (4)

Report vozidla - servis

materiál	PŘÍPLATEK: 16",17" (4) Závaží 60g (4)
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (648) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

12.10.2020 **Prokservis s.r.o.** **111766** **BB110200265**

materiál	chladící kapalina G13 (0,5) kabinový filtr - OR (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) pasta na brzdy Ceramic (1) olej do aut. Převodovky - OR (4) čistič brzd Wuerth (1) vzduchový filtr - OR (1) palivový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) AdBlue (20)
práce	diagnostika závad kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) servisní prohlídka (3,1)

4.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **111048** **BB5110427395**

materiál	Závaží 60g (1) PŘÍPLATEK: 16",17" (1) Ventil osobní (1)
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 5-BALÍK (oprava defektu základní) (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)

20.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **113756** **BB5110440717**

materiál	Závaží 60g (1) PŘÍPLATEK: 16",17" (1)
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)
