

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AX1520 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW077393

Aktuálně najeto Km: 48495



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
19.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	5717	BB5110139888
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
4.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	9074	BB5110199259
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (528)		
26.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	10200	BB5110205106
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (104)		
	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
29.11.2019	Business Lease s.r.o.	x	BB267532
práce	relokace pneumatik (1)		
4.1.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	32310	BB5110343815x1
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (528)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
17.1.2020	Prokservis s.r.o.	29990	BB110200011
materiál	kabinový filtr Filtron (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	vzduchový filtr Filtron (1)		
	olejový filtr Filtron (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	AdBlue (10)		
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	servisní prohlídka (1,2)		
17.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	200	BB5110301934
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (944)		
20.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	28090	BB5110303576
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
5.3.2020	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4202027462
práce	pojistné plnění Koop. poj. (1)		
16.3.2020	AG Experts s.r.o.		AAFV20004841
práce	poškození čelního skla (1)		
11.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	33000	BB5110434848
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (896)		