

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 5AH6711 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH6G4027441

Aktuálně najeto Km: 70831



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.10.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001280
materiál	Ventil (2) 215/45R16 90V PRIMACY3 EL (2)		
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (2)		
30.12.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001353
materiál	185/60R15 84T ESKIMO S3+ MS (4) 7760 6X15 SEAT (4)		
práce	13-BALÍK (nová sada, bez montáže na osu) (4)		
31.5.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001491
materiál	Ventil osobní (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
26.9.2017	NH Car, s.r.o.	31304	BBFV221703505
materiál	olej motorový (5) vločka fil (1) šroub (1) 1 sada aero stíracích lišt (1) čistič paliva (1) nastavec filtru s těsnění (1) glacidet I (3)		
práce	filtr prachový a pylový (0,2) lišta stírací (0,2) čistič paliva (0,3) palivo odvzd. (0,1) prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
12.10.2017	NH Car, s.r.o.	31304	AAFV221703711
práce	poškození zadní části vozidla (1)		
13.10.2017	NH Car, s.r.o.	31304	AAFV221703731
práce	poškození přední části vozidla (1)		
17.10.2017	Kooperativa pojišťovna a.s.	31304	AA4172070336
práce	pojistné p.hrazeno Koop (kráceno o nelikvidní položky - jiná PU) (1)		
17.10.2017	Kooperativa pojišťovna a.s.	31304	AA4172150622
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
29.12.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001825
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
6.4.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.		AA2311800378
práce	poškození přední části vozidla (1)		
9.4.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.		AA4182045294
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		

Report vozidla - servis

14.6.2018	Europe Assistance s.r.o.		BBFV30025175
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
31.7.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446002191
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
4.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110192643
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
22.3.2019	AUTOPLUS II, s.r.o.	53021	BB306366
materiál	vložka filtru (1)		
	kapalina brzdová (0,75)		
práce	prohlídka (0,5)		
	výměna a vyvážení (0,8)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	test podvozku (0,5)		
	soustava spojky (0,2)		
	servis výměny brzdové kapaliny (0,5)		
	zařízení tažné čistit (0,1)		
	rozšířený rozsah prohlídky (0,5)		
16.9.2019	Autoservis Nedvěd s.r.o.	58963	BBFA193689
materiál	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (4,9)		
práce	servis výměny oleje (0,5)		
16.9.2019	Autoservis Nedvěd s.r.o.	58963	BBFA193689C
práce	servis výměny oleje (0,5)		
	olej motorový (4,9)		
	nástavec filtru (1)		
28.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	65773	BB5110360290x1
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		