

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AH3570 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF45HA146618

Aktuálně najeto Km: 155483



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)		
12.2.2018	Porsche Inter Auto CZ - České Budějovice	29994	BB2801102712
materiál	dest.voda (2)		
	močovina (16)		
	chladící kapalina (0,2)		
	olej motorový (5)		
	drobný materiál (1)		
	nastavec filtru s těs. (1)		
	šroub (1)		
	kapalina zimní (3)		
	kapalina B (0,1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,3)		
	vysátí (0,1)		
	umytí vozidla (0,1)		
	prostředek redukční (0,2)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
31.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110125429
práce	3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV,VAN,18" (4)		
13.9.2018	ELIT CZ, s.r.o.	60052	BBPF1810104125
materiál	pylový filtr (1)		
	spojková kapalina (3,5)		
	šroub (1)		
	palivový filtr (1)		
	olejový filtr (1)		
	brzdové obložení (1)		
	drobný materiál (1)		
	olej motorový (4,7)		
práce	spojková kapalina (0,5)		
	servisní prohlídka (1,6)		
	výměna brzdového obložení (0,5)		
	palivový filtr (0,4)		
	pylový filtr (0,2)		
	odvzdušnění (0,1)		
	kolo LZ (0,2)		
22.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	66320	BB5110140501
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
20.3.2019	AG Experts s.r.o.	x	AAFV19005620
práce	poškození čelního skla (1)		
8.4.2019	ELIT CZ s.r.o.	90121	BBPF1910098395
materiál	filtr olejový (1)		
	olej motorový (4,7)		
	drobný materiál (1)		
	filtr vzduchový (1)		
	šroub (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	filtr vzduchový (0,2)		

Report vozidla - servis

17.4.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192034804
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
13.5.2019	ELIT CZ s.r.o.	95615	BBPF1910101147
materiál	brzdový kotouč (1)		
	brzdový kotouč (1)		
	sada předních brzd (1)		
	senzor opotřebení (1)		
	drobný materiál (1)		
práce	kolo LP (0,2)		
	brzdová kotouč LP (0,5)		
	sada předních brzd (0,5)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110214733
práce	kolo, oprava zalepení - CHYBNÁ FAKTURACE (1)		
7.6.2019	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	90448	BB5110245229
materiál	245/40ZR18 93Y SPT MAXX GT AO MFS (4)		
práce	8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (932)		
7.6.2019	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	90448	BB5110245229ab
práce	8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)		
18.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	121068	BBPF1910114262
materiál	šroub (1)		
	filtr kabinový (1)		
	spojková kapalina (3,5)		
	filtr palivový (1)		
	filtr olejový (1)		
	drobný materiál (1)		
	nemrzoucí kapalina (0,25)		
	olej motorový (4,7)		
práce	odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	filtr palivový (0,4)		
	spojková kapalina (0,5)		
	filtr pylový (0,2)		
24.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	126178	BB5110307119
materiál	225/50R17 98H WINTER SPT 5 XL MFS (4)		
práce	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (660)		
28.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	145854	BB5110360298x1
materiál	3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (616)		