

# Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AM4293 Audi A6 ALLROAD

VIN: WAUZZZ4G7JN015279

Aktuálně najeto Km: 148000



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
18.1.2018	NH Car, s.r.o.	11153	BBFV221800218
materiál	víčko (1)		
24.5.2018	Autocentrum BARTH a.s.	31585	BBFVS1807056
materiál	nastavec filtru s těs. (1)		
	olej motorový (6,1)		
	lišta stírací (1)		
	kroužek (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,9)		
	lišta stírací (0,2)		
13.11.2018	Louda Auto a.s.	59950	BB1181009085
materiál	čistič paliva (1)		
	odmašťovač (1)		
	těleso (1)		
	montážní pasta na brzdy (0,05)		
	nástavec filtru (1)		
	ostřikovač (2)		
	olej motorový (6)		
	filtr prachový (1)		
	kroužek (1)		
	stírátko (1)		
	odmašťovač (0,5)		
	močovina (1)		
	kapalina brzdová (0,3)		
	odmašťovač (0,3)		
	olej (6)		
	lišta (1)		
	destičky (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,9)		
	olej převodový (0,9)		
	čistič paliva (0,4)		
	4 kolo kompletní (0,4)		
	segmenty třecí přední (0,4)		
	segmenty třecí zadní (0,4)		
	čištění dosedacích ploch (0,4)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	palivo odvzdušnit (0,1)		
	prostředek redukční (0,1)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	24940	BB5110176681
materiál	Závaží 60g (3)		
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (628)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
21.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110196721
materiál	Ventil osobní (2)		
	235/55R18 104H SP WI SPT 3D MS AO XL (2)		
práce	13-BALÍK montáž na disk, vyvážení,ventil (2)		
22.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110196915
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (708)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (2)		
	12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (2)		

# Report vozidla - servis

<b>5.4.2019</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>82173</b>	<b>BBPneux</b>
práce	Kola - Pneu - Výměna na letní + Uložení zimních (1)		
<b>24.4.2019</b>	<b>NH Car, s.r.o.</b>	<b>x</b>	<b>AAFV221901757</b>
práce	poškození čelního skla (1)		
<b>24.4.2019</b>	<b>NH Car s.r.o.</b>	<b>85943</b>	<b>BBFV221901756</b>
práce	kryt zadního nárazníku (0,5)		
<b>10.5.2019</b>	<b>NH Car, s.r.o.</b>	<b>87623</b>	<b>BBFV221902016</b>
materiál	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (7,1)		
	glacidet letní (2)		
	kroužek (1)		
	vložka (1)		
práce	filtr vzduchový (0,5)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,7)		
<b>28.5.2019</b>	<b>Kooperativa pojišťovna a.s.</b>	<b>x</b>	<b>AA4192044968</b>
práce	pojistné plnění Kooperativa poj. (1)		
<b>26.8.2019</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>111971</b>	<b>BB5110265176</b>
materiál	255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO1 XL FP (4)		
	Ventil osobní (4)		
práce	1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4)		
<b>17.10.2019</b>	<b>Kooperativa pojišťovna a.s.</b>	<b>x</b>	<b>AA4192046420</b>
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
<b>17.10.2019</b>	<b>NH Car, s.r.o.</b>	<b>x</b>	<b>AAFV221984488</b>
práce	poškození zadní nárazník (1)		
<b>18.10.2019</b>	<b>NH Car s.r.o.</b>	<b>111566</b>	<b>BBFV221904527</b>
práce	adaptace spojky (1,8)		
<b>23.12.2019</b>	<b>NH Car s.r.o.</b>	<b>112451</b>	<b>BBFV221905760</b>
materiál	šroub (4,5)		
	těsnící kr. (0,3)		
	vložka (0,3)		
	těsnění (0,3)		
	šroub (1,8)		
	trubka oleje (0,3)		
	trubka oleje (0,3)		
	šroub (0,6)		
	sítka (0,3)		
	kroužek (0,3)		
	olej (21)		
	kroužek (0,3)		
	kroužek (0,3)		
	mechatron (0,3)		
	šroub (1,8)		
	trubka oleje (0,3)		
	šroub (0,3)		
práce	mechatronik (2,5)		
	řízené funkce (2,96)		
<b>13.1.2020</b>	<b>ELIT CZ s.r.o.</b>	<b>118297</b>	<b>BBPF2010090750</b>
materiál	filtr hydraulický (1)		

# Report vozidla - servis

materiál	kroužek (1)
	stěrač (1)
	filtr palivový (1)
	nemrzoucí kapalina (0,2)
	brzdová kapalina (1)
	spojková kapalina (6)
	drobný materiál (1)
	boshe aero (1)
	screenwash kap. (2,5)
	filtr olejový (1)
	filtr kabinový (1)
	olej motorový (6,1)
práce	filtr olejový (0,3)
	prohlídka s výměnou oleje (1,9)
	brzdová kapalina (0,4)
	odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)
	filtr pylový (0,1)
	stírací lišta (0,2)
	stíratka stěračů (0,2)
	filtr palivový (0,4)
	spojková kapalina (0,5)

**14.1.2020**      **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**      **111971**      **BB5110299548**

práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (840)

**7.2.2020**      **ELIT CZ s.r.o.**      **121141**      **BBPF2010093686**

materiál	brzdový kotouč (1)
	brzdový kotouč (1)
	sada předních brzd (1)
	brzdový kotouč (1)
	brzdový kotouč (1)
	drobný materiál (1)
	adblue (16)
	brzdové obložení (1)
práce	čištění brzd (0,3)
	brzdový třmen (0,9)
	čištění brzd (0,3)
	kotouč LP (0,4)
	diagnostika (1)
	držák brzd (0,2)
	kotouč LZ (0,4)
	adblue (0,2)
	zkušební jízda (0,5)
	držák brzd (0,2)
	brzdový třmen (0,6)

**21.5.2020**      **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**      **128888**      **BB5110372696**

materiál	Závaží 60g (4)
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (760)
	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)

**28.11.2020**      **NH Car s.r.o.**      **112451**      **BBFV221905302**

materiál	těsnění (1)
	přichytka (2)
	těsnění (1)
	kroužek (1)
	těsnění (1)
	kroužek (1)
	olej motorový (1)
	aditiv chladicí kapaliny (3)
	těsnění (1)
	hrdlo (1)
	termoregulátor (1)

# Report vozidla - servis

materiál	kroužek (4)
	destilovaná voda (50)
práce	f.vyhledávání chyb (1)
	termoregulátor (2,5)

---