

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AI3255 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF45HA158476

Aktuálně najeto Km: 153050



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.11.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001758
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)		
22.2.2018	Prokservis s.r.o.	28013	BB110180029
materiál	olejový filtr Filtron (1) olej motorový (5) čištění brzd Wuerth (1) kabinový filtr Filtron (1) vzduchový filtr Filtron (1) chladící kapalina G13 (0,5) AdBlue Beg (12) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)		
práce	čištění klimatizace (0,7) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (2,1) diagnostika závad, kódování servisního intervalu (1)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
2.7.2018	Prokservis s.r.o.	50182	BB110180112
materiál	přední brzdové destičky (1) pasta na brzdy Ceramic (1) přední stěrátka Bosch (1) zadní brzdové destičky Ferodo (1) čistič brzd Wuerth (1)		
práce	výměna zadních brzdových destiček (0,7) výměna předních brzdových destiček (0,7) výměna stěračů (0,1)		
10.8.2018	Prokservis s.r.o.	55178	BB110180132
materiál	kabinový filtr Mann (1) palivový filtr - OR (1) olej převodový - OR (6) olej motorový (5) čistič brzd Wuerth (1) čistič klimatizace Wuerth (1) chladící kapalina G13 (0,5) vzduchový filtr Corteco (1) olejový filtr Mann (1) AdBlue (12)		
práce	čištění klimatizace (0,7) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (2,9) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
24.9.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110130759
materiál	225/55R17 97Y CINTURATO P7 AO (1)		
práce	2-BALÍK (komplet p?ezutí 16".17"+ALU) (1)		
8.10.2018	Prokservis s.r.o.	x	BB110180196
materiál	dodání sady na opravu pneu - prostředek těsnění (1)		

Report vozidla - servis

11.10.2018	Europ Assistance s.r.o.	x	BBFV30027090
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
24.10.2018	Prokservis s.r.o.	69207	BB110180214
materiál	pasta na brzdy Ceramic (1) čištění brzd Wuerth (1)		
práce	zkušební jízda (0,5) vyčištění brzd (1)		
13.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	66044	BB5110154650
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
28.1.2019	Prokservis s.r.o.	81853	BB110190026
materiál	Adblue (18) přední brzdové kotouče - OR (2) vzduchový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) chladící kapalina G13 (0,5) čistič brzd Wuert (1) pasta na brzdy Ceramic (1) doplnění AdBlue (0,2) přední brzdové destičky - OR (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
práce	servisní prohlídka (1,8) přední brzdové destičky/kotouče D+M (0,7) odtokový žlábek motorového prostoru čistit (0,2) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
29.3.2019	Prokservis s.r.o.		AA110190087
práce	střet s tramvají (1)		
2.4.2019	Prokservis s.r.o.	90266	BB110190088
materiál	přední stěrátko Bosch (1) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)		
práce	čištění klimatizace (0,5) výměna stěračů (0,15)		
3.5.2019	AG Experts s.r.o.	x	AAFV19008915
práce	poškození čelního skla (1)		
7.5.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA419205221
práce	pojistné plnění Kooperativa poj. (1)		
10.6.2019	Prokservis s.r.o.	101151	BB110190157
materiál	čidlo kontaktu - OR (1) čistič brzd Wuerth (1) pasta na brzdy Ceramic (1) přední brzdové destičky - OR (1)		
práce	diagnostika bosch - aktivace třmenů (1) kontrola podvozku, zkušební jízda (1) zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
9.7.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	93113	BB5110229349
materiál	Ventil osobní (2) 225/55R17 97Y SP SPORT 01 AO MFS (2)		
práce	3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17",VAN) (2) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) 2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (2)		

Report vozidla - servis

30.7.2019	Prokservis s.r.o.	109904	BB110190196
materiál	olej do automatické přev. - OR (4)		
	olej motorový Shell 0W30VW50700 (5)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	AdBlue (15)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	silentblok - OR (1)		
	silentblok - OR (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
práce	zkušební jízda (0,15)		
	servisní prohlídka (2,9)		
	přední brzdové destičky D+M (0,7)		
	silentblok motoru L D+M (2)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	silentblok motoru P D+M (1,45)		
4.12.2019	AG Experts s.r.o.	x	AAFV19022497
práce	poškození čelního skla (1)		
9.1.2020	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192154992
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
13.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	120967	BB5110295164
materiál	Ventil osobní (4)		
	225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS AO AU1 (4)		
práce	2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
3.2.2020	AG Experts s.r.o.		AAFV20002334
práce	poškození čelního skla (1)		
4.2.2020	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4202012038
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
10.3.2020	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4194009817
práce	pojistné plnění Koop. poj. (1)		
16.4.2020	AUTO Hlaváček a.s.	139085	BBFVS1212000055
materiál	čidlo (1)		
	vložka filtru (1)		
	destičky (1)		
	močovina (0,7)		
	destičky (1)		
	olej (4)		
	kotouč brzd (2)		
	lišta (1)		
	olej motorový (4,7)		
	nast. Filtr (1)		
	šroub (1)		
	kotouč brzd (2)		
	stírátko (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	účinnost brzd kontrola (0,3)		
	segmenty třecí d+m (0,5)		
	filtr prachový a pylový d+n (0,2)		
	doplnění AdBlue (0,3)		

Report vozidla - servis

práce kolo kompletní d+n (0,5)
segmenty třecí d+m (0,5)
kotouč brzdy přední d+n (0,4)
kotouč brzdy zadní d+n (0,4)
olej převodový vyměnit (0,5)
lišta zadního skla stírací d+n (0,1)
lišta stírací d+n (0,2)

16.6.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **120967** **BB5110387049**

materiál Ventil osobní (4)
225/55R17 97Y SP SPORT 01 AO MFS (4)
práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (928)
Přesun úschovy – distribuce/balík (4)
2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)

30.6.2020 **ARAVÉR CZ, s.r.o.** **145145** **AA203201660**

práce Pojistná událost (1)

2.7.2020 **Kooperativa pojišťovna, a.s.** **145145** **AA4202065311**

práce Pojistné plnění (1)

31.7.2020 **Business Lease s.r.o.** **1** **BB285654**

práce Relokace pneumatik (na základě žádosti klienta) (1)