

# Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AD1149 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF49HA139137

Aktuálně najeto Km: 113567



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
29.12.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001825
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)		
16.2.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	30114	BB1341800702
materiál	nastavec filtru s těs. (1)		
	šroub (1)		
	olej motorový (5)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
27.3.2018	AG Experts s.r.o.		AAFV18005567
práce	výměna čelního skla (1)		
28.3.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.		AA4182036969
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
27.12.2018	Prokservis s.r.o.	60842	BB110180277
materiál	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	sada meziplechu - OR (2)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	přední brzdové kotouče - OR (2)		
	olej do automatické převodovky - OR (4)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	AdBlue (20)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	zátky šroubová - OR (2)		
	olej motorový (5)		
	olejový filtr - OR (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)		
práce	servisní prohlídka (3)		
	čištění klimatizace (0,5)		
	přední brzdové destičky/kotouče D+M (1,1)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu bosch Esi (1)		
	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
11.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	11226	BB5110171822
práce	Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních (1)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	38288	BB5110176722
materiál	Závaží 60g (3)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (184)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)		
20.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	64756	BBPneux
práce	Kola - Pneu - Výměna na zimní (1)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	70391	BB5110227197
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (752)		

# Report vozidla - servis

práce 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)

**1.9.2019** **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **88716** **BB5110252236**

práce 1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (1)

**1.9.2019** **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **88716** **BB5110252237**

práce kola oprava zalepení (1)

**18.11.2019** **Prokservis s.r.o.** **90333** **BB110190302**

materiál kabinový filtr - OR (1)

čistič brzd Wuerth (1)

vzduchový filtr - OR (1)

pojistka zapalovače (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

zadní stěrátka Bosch (1)

olejový filtr - OR (1)

chladící kapalina G13 (0,5)

AdBlue (18)

přední stěrátka Bosch (1)

práce diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

servisní prohlídka (1,3)

výměna stěračů (0,15)

geomterie náprav Hunter 3D (1)

výměna pojistky zapalovače (0,2)

doplnění AdBlue (0,2)

**14.1.2020** **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **88716** **BB5110299540**

práce USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (708)

3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)

**21.5.2020** **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **102025** **BB5110372687**

materiál Závaží 60g (4)

225/50ZR17 (94Y) SPT MAXX RT 2 MFS (4)

Ventil osobní (4)

práce 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (700)

PŘÍPLATEK: 16",17" (4)

**14.8.2020** **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **113190** **BB5110398667**

materiál Obal na pneu (4)

práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (384)