

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AL8712 VW Sharan Combi

VIN: WVVWZZZ7NZJV007661

Aktuálně najeto Km: 92884



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.11.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001758
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
29.6.2018	AG Experts s.r.o.	x	AAFV18012310
práce	oprava čelního skla (1)		
10.7.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.	x	AA4182088265
práce	pojistné p. hrazeno Koop (1)		
13.7.2018	Louda Auto a.s.	31661	BB1181005679
materiál	nástavec filtru (1)		
	čistič brzd (1)		
	ostrikovač (3)		
	olej motorový (5)		
	chladící kapalina (0,5)		
	šroub (1)		
práce	kontrola průtoku odtoků (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
18.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110110924
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
12.9.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110128808
práce	3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV.VAN.18" (4)		
2.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	55242	BB5110132674
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
11.3.2019	ELIT CZ s.r.o.	60863	BBPF1910095815
materiál	olej motorový (4,6)		
	filtr pylový (1)		
	drobný materiál (1)		
	filtr olejový (1)		
	filtr olejový převodový (1)		
	podložka (1)		
	olej převodový (5,2)		
práce	střešní okno vyčistit (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	doplňkové inspekční práce (0,4)		
	olej převodový (0,9)		
	filtr pylový (0,1)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	70293	BB5110239134
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (792)		
	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
11.2.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	81552	BB5110319752
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (824)		
	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		

Report vozidla - servis

20.7.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	85932	BB5110394226
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (820)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)		
