

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AT0863 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF48JA095475

Aktuálně najeto Km: 92210



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110125625
práce	3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV,VAN,18" (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
18.12.2018	Prokservis s.r.o.	29506	BB110180273
materiál	chladící kapalina G13 (0,5) čistič brzd Wuerth (1) AdBlue (20) olejový filtr - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) olej motorový (5)		
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu (1) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (1,8)		
22.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	25286	BB5110162703
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (796) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
29.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	1	BB5110366260
práce	Kola - Pneu - 4 ks-Služby nekryté leas. smlouvou (1)		
29.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	1	BB5110366260d
práce	Kola - Pneu - 4 ks-Služby nekryté leas. smlouvou (1)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42300	BB5110239107
práce	3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
21.10.2019	Prokservis s.r.o.	59727	BB110190274
materiál	čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) AdBlue (20) vzduchový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) olej do převodovky - OR (4) chladící kapalina G13 (0,5) přední stěrátko Bosch (1) čistič brzd Wuerth (1) kabinový filtr - OR (1) zadní stěrátko Bosch (1) palivový filtr - OR (1)		
práce	servisní prohlídka (2,9) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) doplnění AdBlue (0,2) výměna stěračů (0,15) čištění klimatizace (0,5)		
21.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	61065	BB5110304738
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) 3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17".VAN) (4)		
13.2.2020	Prokservis s.r.o.	69656	BB110200038

Report vozidla - servis

materiál	čidlo kontaktu - OR (1)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	mazací tuk - OR (0,05)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	šroub - OR (1)		
	práce	diagnostika Bosch - aktivace třmenů (1)	
zadní brzdové destičky D+M (0,7)			
přední brzdové destičky D+M (0,7)			
31.3.2020	AG Experts s.r.o.		AAFV20005848
práce	poškození čelního skla (1)		
1.4.2020	Kooperativa pojišťovna		AA4202032153
práce	pojistné plnění Koop. poj. (1)		
12.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	73913	BB5110366260
materiál	Ventil osobní (4)		
	245/45R18 100Y EAG F1 ASY 5 XL FP (4)		
práce	Použití mazacího prostředku (4)		
	Utažení moment. klíčem (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (616)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	čištění náboje kola (4)		
	8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)		