

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS5419 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF43JA094346

Aktuálně najeto Km: 149990



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
3.7.2018	Prokservis s.r.o.		AA110180108
práce	poškození zadní části vozidla (1)		
3.7.2018	Prokservis s.r.o.		AA130180043
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
14.9.2018	AXA pojišťovna a.s.		AA18.2006.0016958
práce	pojistné plnění poj. AXA (1)		
27.9.2018	Business Lease s.r.o.		AA234118
práce	nelikvidní položky na Business Lease s.r.o. (1)		
24.10.2018	Prokservis s.r.o.	31848	BB110180205
materiál	AdBlue (20)		
	olejový filtr - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	chladící kapalina G13 (1)		
	servisní prohlídka (0,5)		
	olej motorový (5)		
práce	diagnostika závad. kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	servisní prohlídka (1,9)		
7.1.2019	Conti Trade Services s.r.o.	x	BBD257019662
materiál	poškození pneumatik (1)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	36678	BB5110176652
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
6.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	60217	BB5110246552
materiál	Ventil osobní (2)		
	225/50R17 94V CONTIECOCONTACT 5 (2)		
práce	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2)		
	3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
6.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	60217	BB5110246552ab
práce	3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2)		
	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2)		
29.5.2019	Prokservis s.r.o.	61747	BB110190143
materiál	čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	olej od aut. převodovky - OR (4)		
	olejový filtr - OR (1)		
	olej motorový Shell 0W30VW50700 (5)		
	AdBlue (15)		

Report vozidla - servis

materiál	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	přední brzdové kotouče - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
práce	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	servisní prohlídka (2,9)		
	čištění klimatizace (0,5)		
	přední brzdové destičky D+M (1,1)		
26.9.2019	Prokservis s.r.o.	x	AA110190253
práce	poškození přední masky (1)		
8.10.2019	Prokservis s.r.o.	84396	BB110190259
materiál	AdBlue (23)		
práce	doplnění AdBlue (0,2)		
31.10.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192118621
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
15.11.2019	ÚAMK a.s.		AA2191400953
práce	vyproštění (1)		
19.11.2019	Tukas a.s.		AA19295965
práce	poškození pravé a spodní části vozidla (1)		
13.12.2019	Prokservis s.r.o.	92520	BB110190342
materiál	AdBlue (17)		
	olejový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
práce	servisní prohlídka (2)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika závad. kódování servisního intervau Bosch Esi (1)		
6.1.2020	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192139326
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
14.2.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	90258	BB5110321656
materiál	225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL MFS (2)		
	Ventil osobní (2)		
práce	2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (2)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17".VAN) (2)		
13.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	112243	BB5110368245
materiál	225/50R17 98Y SP SPORT 01 AO XL MFS (4)		
	Ventil osobní (4)		
práce	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (596)		
	čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ - CHSP (4)		
	LIKVIDACE PNEU (4)		

Report vozidla - servis

9.7.2020	Prokservis s.r.o.	122354	BB110200166
materiál	čidlo kontaktu - OR (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	olej do aut. Převodovky - OR (4)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	AdBlue (20)		
	mazací tuk - OR (0,05)		
práce	servisní prohlídka (2,9)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	přední brzdové destičky D+M (0,7)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		

9.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	134430	BB5110432736
materiál	Ventil osobní (4)		
	225/50R17 98V UG PERF + XL FP (4)		
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (696)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		
	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)		