

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS5437 Audi Q7 II GF Combi

VIN: WAUZZZ4M7JD026245

Aktuálně najeto Km: 128830



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
26.6.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	x	AA1311801309
práce	poškození zadní části vozidla (1)		
31.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110125623
práce	3B-BALÍK výměna SADA/SADA SUV,VAN,18" (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
3.9.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	29066	BB1341803464
materiál	náplň do ostříkovačů (3) olej motorový (6,5) nástavec filtru (1) AdBlue (1,5) kroužek (1) zátky (1) aditiv chladící kap. (0,5)		
práce	prostředek redukční (0,1) prohlídka s výměnou oleje (1,8)		
9.10.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182051635
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
13.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	32080	BB5110154658
práce	3B-BALÍK výměna SADA/SADA SUV.VAN.18" (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
11.4.2019	AG Experts s.r.o.		AAFV19007365
práce	poškození čelního skla (1)		
6.5.2019	Prokservis s.r.o.	56284	BB110190121
materiál	pasta na brzdy Ceramic (1) přední brzdové destičky - OR (1) olejový filtr - OR (1) palivový filtr - OR (1) kabel čidla - OR (2) vzduchový filtr - OR (1) AdBlue (16) olej motorový (6) kabinový filtr - OR (1) čistič brzd Wuerth (1)		
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) servisní prohlídka (2,9) doplnění AdBlue (0,2) přední brzdové destičky D+M (0,8)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	54124	BB5110229322
práce	3C-SADAZaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
20.6.2019	Elit CZ s.r.o.		AAPF1910104363
práce	poškození LZ blatník (1)		
25.6.2019	Elit CZ s.r.o.		AAPF1910104768
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		

Report vozidla - servis

15.7.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	AA4192042880	
práce	pojistné plnění Kooperativa poj. (1)		
2.8.2019	ČP poj. s.r.o.	AA6997769	
práce	pojistné plnění ČP (1)		
30.8.2019	Business Lease s.r.o.	AA259952	
práce	nadlimitní půjčovné (1)		
4.9.2019	Prokservis s.r.o.	69672	BB110190228
materiál	čistič brzd Wuerth (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	čidlo kontaktu -OR (2)		
práce	zadní brzdové destičky D+M (0,8)		
	diagnostika Bosch, aktivace třmenů (1)		
21.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	75680	BB5110304726
materiál	3C-SADAZaSADU-SUV.OFFROAD. 18" a více (4)		
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
28.1.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	79948	BB5110328385x1
práce	Vyvažování (4)		
	Demontáž z vozidla (4)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	Utažení moment. klíčem (4)		
	Použití mazacího prostředku (4)		
	Montáž na vozidlo (4)		
	Čištění náboje kola (4)		
29.1.2020	Prokservis s.r.o.	85483	BB110200024
materiál	AdBlue (15)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	mazací tuk - OR (0,05)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	olejový filtr - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	kabel čidla - OR (2)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6)		
práce	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	geometrie náprav Hunter 3D (1)		
	přední brzdové destičky D+M (0,7)		
	servisní prohlídka (2,4)		
21.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	75680	BB5110351645x1
materiál	3C-SADAZaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)		
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
17.9.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	102511	BB5110405002
materiál	PŘÍPLATEK: 20" < (1)		
	Závaží 60g (1)		
	PŘÍPLATEK: OFF ROAD, SUV (1)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)		

Report vozidla - servis

13.11.2020	Prokservis s.r.o.	111973	BB110200295
materiál	čistič brzd Wuerth (1) čidlo - OR (2) pasta na brzdy Ceramic (1) přední brzdové destičky - OR (1) zadní brzdové destičky - OR (1) kabel čidla - OR (2)		
práce	diagnostika Bosch, aktivace třmenů (1) přední brzdové destičky D+M (0,7) zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
9.12.2020	Prokservis s.r.o.	114520	BB110200316
materiál	olejový filtr - OR (1) AdBlue (20) vzduchový filtr - OR (1) kabinový filtr - OR (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6) chladící kapalina G13 (0,5) čistič brzd Wuerth (1)		
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (2,4)		
15.12.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	112114	BB5110457338
práce	3C-SADAzaSADU-SUV, OFFROAD, 18" a více (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (932) Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
24.2.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	122654	BB5110475210
materiál	PŘÍPLATEK: OFF ROAD, SUV (4) Závaží 60g (4) PŘÍPLATEK: 20" < (4)		
24.2.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	122654	BB5110475210x
materiál	PŘÍPLATEK: OFF ROAD, SUV (4) PŘÍPLATEK: 20" < (4) Závaží 60g (4) 255/50R20 109V UG PERF SUV G1 XL FP (4) Ventil osobní (4)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		