



SOŠ technická
a zahradnická
Lovosice

Technický popis nákladního vozidla kategorie N3

Renault Midlum dCI 220, třístranný sklápěč s plachtovou nástavbou provozován jako výcvikové vozidlo autoškoly.

Dne: 2.5.2024

Zpracoval vedoucí autoškoly: Stanislav KOMEDA

Odborně posoudil technik Scania Cech Republic: Petr VYŠATA

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

Základní informace

tovární značka:	Renault
typ/model:	Midlum
druh (osobní/nákladní ...):	nákladní,kategorie vozidla N3
rok výroby:	první registrace 2005
registrační značka (SPZ):	3U2 7437
VIN:	VF644ACA000014174

Dokumentace

číslo technického průkazu (TP):	UF 788759
číslo osvědčení o registraci (OTP):	UAH 341919
STK platná do dne:	15.9.2024
servisní kniha (ano/ne):	ano
návod k obsluze (ano/ne):	ano, český

Historie

počet dosavadních majitelů:	první majitel
záznamy v servisní knize (úplné/neúplné/chybí):	chybí
stav počítáče ujetých kilometrů:	297400 km
celkový stav ujetých kilometrů:	297400 km
původ vozidla:	Francie
dovoz ze země:	Francie

Karoserie

číslo karoserie:	20-059-5
barva:	žlutá základní
původní:	žlutá základní
havarovaná (ano/ne/datum a rozsah poškození):	ne
opravovaná (ano/ne/rozsah opravy):	ano oprava koroze kabiny
díly po výměně (ano/ne/které):	svařování, tmelení, barvení

koroze (ano/ne/rozsah koroze):

rozsáhlá koroze kabiny a podvozku

lak opravovaný (ano/ne/rozsah opravy):

pravidelně ošetřovaný podvozek

provozní poškození laku (ano/ne/popis):

běžný rozsah opotřebení

Motor

objem/výkon:

6 174

palivo:

nafta

původní (ano/ne):

ano

motor opravovaný (ano/ne/rozsah opravy):

pravidelný servis

díly po výměně (ano/ne/které):

originální

vyšší spotřeba oleje (ano/ne):

ano

únik oleje (ano/ne):

ano

zvýšená hlučnost (ano/ne):

ano

Provozní náplně

motorový olej (druh/poslední výměna):

dle výrobce vozidla / 8/2023

převodový olej (druh/poslední výměna):

dle výrobce vozidla / 8/2021

chladicí kapalina (druh/poslední výměna):

dle výrobce vozidla / 8/2023

brzdová kapalina (druh/poslední výměna):

dle výrobce vozidla / 8/2021

posilovač řízení (druh/poslední výměna):

hydraulický / 8/2021

ovládání spojky (druh/poslední výměna):

kapalina a vzd.posilovač

klimatizace (druh/poslední výměna):

NE

ostřikovače (druh/poslední výměna):

kapalina / doplnění

Podvozek a hnací ústrojí

brzdy:

nutná kontrola (ano/ne) ano

nutná oprava / výměna (ano/ne) ano

pružiny, pera:

nutná kontrola (ano/ne) ano

nutná oprava / výměna (ano/ne) ne

přední náprava:

nutná kontrola (ano/ne) ano

nutná oprava / výměna (ano/ne) ano

převodovka:

nutná kontrola (ano/ne) ano

nutná oprava / výměna (ano/ne) ano

tlumiče:

nutná kontrola (ano/ne) ano

nutná oprava / výměna (ano/ne) ne

rozvodovka:	nutná kontrola (ano/ne) <u>ano</u>	nutná oprava / výměna (ano/ne) <u>ne</u>
ložiska:	nutná kontrola (ano/ne) <u>ano</u>	nutná oprava / výměna (ano/ne) <u>ne</u>
spojka:	nutná kontrola (ano/ne) <u>ano</u>	nutná oprava / výměna (ano/ne) <u>ano</u>
řízení:	nutná kontrola (ano/ne) <u>ano</u>	nutná oprava / výměna (ano/ne) <u>ne</u>
hnací hřídele:	nutná kontrola (ano/ne) <u>ano</u>	nutná oprava / výměna (ano/ne) <u>ano</u>
zadní náprava:	nutná kontrola (ano/ne) <u>ano</u>	nutná oprava / výměna (ano/ne) <u>ne</u>
výfuková soustava:	nutná kontrola (ano/ne) <u>ano</u>	nutná oprava / výměna (ano/ne) <u>ne</u>

Stav ostatních částí vozidla (závady)

zasklení:	<u>prasklina na čelním skle</u>
osvětlení:	<u>nutná výměna pozičního osvětlení</u>
interiér:	<u>odpovídá stáří vozidla</u>
čalounění:	<u>odpovídá stáří vozidla nepoškozené,</u>
zámky:	<u>dálkově ovládané</u>
kola/ráfky:	<u>nepoškozené</u>
pneumatiky:	<u>50% opotřebení</u>
klíče k vozidlu:	<u>2x</u>
akumulátor:	<u>dle stáří</u>
startér:	<u>původní.</u>
alternátor:	<u>opravovaný</u>
posilovač řízení:	<u>původní</u>
katalyzátor:	<u>nemá</u>
povinná výbava:	<u>dle zákona + dojezdové kolo</u>

V Lovosicích dne 2.5.2024

Scania Czech Republic s.r.o.
Dealer Čechy
Sobínská 186
252 19 Chrástany

VYSATA

