

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



Audi

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|--------------|
| TOVÁRNÍ ZNAČKA | MODEL | TYP KAROSERIE | DRUH VOZIDLA |
| AUDI | A4 AVANT | kombi | osobní |
| VÝKON | OBJEM | KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN | |
| 140 kW | 1968 ccm | kontrolní číslice je v pořádku | |

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Informace o kuponu AUTOTRACER

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 4528065750 |
| Datum aktivace kuponu: | 03.11.2020 7:48:56 |
| Platnost do: | 03.12.2020 23:59:59 |

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

| Datum | Stav tachometru | Poznámka |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 09.2017 | 0 | Rok výroby/1.registrace |
| 12.2017 | 50 | |
| 02.2018 | 900 | |
| 03.2018 | 900 | |
| 08.2018 | 21 500 | |
| 08.2018 | 27 000 | |
| 09.2018 | 29 000 | |
| 11.2018 | 39 000 | |
| 03.2019 | 55 500 | |
| 04.2019 | 60 000 | |
| 11.2019 | 91 000 | |
| 01.2020 | 100 500 | |

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| Datum výroby dle výrobce | 27.09.2017 | Stáří vozidla: 3 roky 2 měsíce |
| První registrace | 29.12.2017 | 3 měsíce od data výroby |
| První registrace v ČR | 29.12.2017 | V ČR registrováno jako: nové |
| Vyrobeno pro trh | Německo | |
| Strana řízení | Levostranné | |

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel
03.11.2020

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Policie ČR | NE - není evidováno jako odcizené |
| Policie SR | NE - není evidováno jako odcizené |

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR
03.11.2020

| | |
|------------------------|----|
| AGRO LEASING | NE |
| ALD Automotive | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| FCE Credit, s.r.o. | NE |
| FIP COMPANY s.r.o. | NE |
| GMAC | NE |
| Hello Bank | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| HoppyGo (carsharing *) | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| sAutoleasing, a.s. | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |
| Vtavín Leas, a.s. | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |

Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:
1 / 8

| | |
|----------------------|--------------------|
| Datum: | 12 / 2017 |
| Stav tachometru: | 50 Km |
| Práce (výčet) | registrace vozidla |
| | registrace vozidla |


| | |
|-------------------------|--|
| Číslo záznamu: | 2 / 8 |
| Datum: | 3 / 2018 |
| Stav tachometru: | 900 Km |
| Materiál (výčet) | Barva klima Olej kompresor klima Chladivo klima |
| Práce (výčet) | F.vyhledavani chyb rizena Prostredok chladici, vypustit a naplnit Pripr.kalibr.asist.systemu |
| Číslo záznamu: | 3 / 8 |
| Datum: | 8 / 2018 |
| Stav tachometru: | 27 000 Km |
| Práce (výčet) | Kolo kompletni, de a namontovat |
| Číslo záznamu: | 4 / 8 |
| Datum: | 9 / 2018 |
| Stav tachometru: | 29 000 Km |
| Materiál (výčet) | AD Blue AD Blue AD Blue Mot.olej 0W-30 LongLife Premium Prohl.s vym.ol.(promenliva |
| Práce (výčet) | Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat Desinfekce klimatizace Lista stiraci, de a namontovat |
| Číslo záznamu: | 5 / 8 |
| Datum: | 11 / 2018 |
| Stav tachometru: | 39 000 Km |
| Materiál (výčet) | Primer k lep. |
| Číslo záznamu: | 6 / 8 |
| Datum: | 11 / 2018 |
| Stav tachometru: | 39 000 Km |
| Materiál (výčet) | Baterie |
| Číslo záznamu: | 7 / 8 |
| Datum: | 3 / 2019 |
| Stav tachometru: | 55 500 Km |
| Práce (výčet) | F.vyhledavani chyb rizena - diagnostika ODIS Kolo kompletni, de a namontovat |

| | |
|-------------------------|---|
| Číslo záznamu: | 8 / 8 |
| Datum: | 11 / 2019 |
| Stav tachometru: | 91 000 Km |
| Materiál (výčet) | AD Blue |
| | AD Blue |
| | AD Blue |
| | Mot.olej 0W-30 LongLife Premium |
| Práce (výčet) | Prohl.s vym.ol.(promenliva) |
| | Vložka filtru vzduchu, de a namontovat |
| | Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat |
| | Desinfekce klimatizace |
| | Lista stiraci, de a namontovat |
| | Lista zadního skla stiraci, de a namontovat |

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| Číslo záznamu: 1 / 3 | |  |
| Datum | 2 / 2018 | |
| Země | ČR | |
| Výše škody | 223 612 Kč | |
| Statut poškození | Oprava | |
| Evidovaná místa poškození | přední čelo, L přední strana | |
| Stav tachometru | 900 | |

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Číslo záznamu: 2 / 3 | |  |
| Datum | 8 / 2018 | |
| Země | ČR | |
| Výše škody | 21 896 Kč | |
| Statut poškození | Oprava | |
| Evidovaná místa poškození | zadní čelo | |
| Stav tachometru | 21 500 | |

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Číslo záznamu: 3 / 3 | |  |
| Datum | 6 / 2020 | |
| Země | ČR | |
| Výše škody | 19 624 Kč | |
| Statut poškození | Oprava | |
| Evidovaná místa poškození | čelní sklo | |

Seznam potenciálních svolávacích akcí na vozidle

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce - A4 AVANT, rok výroby 2017 | Datum vyhlášení | Detail |
|--|-----------------|---------------------------|
| motor / požár | 11.05.2020 | Více info |
| palivo / požár | 10.03.2019 | Více info |
| airbag / zranění | 08.02.2019 | Více info |
| karoserie / zranění | 25.05.2018 | Více info |

Chcete dostávat pravidelně informace o svolávacích akcích?

Naše mobilní aplikace Carolina Vás vždy upozorní na novou smlouvou akci, která by se mohla týkat Vašeho vozidla. A nejen to - Carolina se kompletně postará o Vaše auto.

Prostě mějte auto v mobilu. Stahujte zdarma na www.carolina.cz



Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 03.11.2020 |
|-------------------------------------|------------|
| Značení skel | NE |

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla | ledovcové bílá metalická - kód S9R |
| Barva při první registraci v ČR | BÍLÁ |

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

| Identifikace vozidla | |
|----------------------|--|
| Vozidlo | AUDI A4 (8W5BFY) 2.0 TDI 140kW quattro S tr. sport Avant |
| Motor | DETA; 1 968 ccm; 2,00 L; 140 kW |
| Palivo | nafta |
| Spotřeba l/100km | 5,2 / 4,1 / 4,5 |
| Převodovka | TBR; jiná; 7 převodových stupňů |

| Standardní vybavení | |
|--|--|
| Bezpečnost | |
| ABS | |
| Aktivní kryt motoru s progr.deformací | |
| Automatické spuštění všech blinkerů | |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ | |
| Boční airbagy vpředu | |
| Brzdový asistent BAS | |
| Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech | |
| Elektronické rozdělení brzdové síly EBD | |
| Hlavové airbagy přední a zadní sedadla | |
| Indikace nízkého tlaku v pneumatikách | |
| Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním | |
| Isofix příprava | |
| Multikolizní brzdění | |
| Počet airbagů: 6 | |
| Protiprokluzový systém ETC | |
| Rekuperace brzdové energie | |
| Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů 5 | |

Standardní vybavení

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.seďadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Anténa

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média - CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče a denní svícení

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na volantu, 3,188:1 první převodový stupeň (poměr), 2,190:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,517:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,057:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,738:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,508:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,750:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem, 0,386 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Multifunkční displej 7,0 a 2

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Standardní vybavení

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 245 mm šířka pláště, 40 % profil pláště, rychlostní index Y, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliník na středové konzoli, hliník na dveřích, hliník na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální, naklápění sedáku - manuální, nastavení stehenní opory - manuální

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Asistenční paket City

Asistenční paket Tour

Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového prostoru

Sportovní paket S line

Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

Funkčnost

Asistent dálkových světel

Audi parking system plus

Audi virtual cockpit

Bez označení modelu a technologie

Dešťový senzor

Head-up Display

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů

Sportovní podvozek

Tažné zařízení

Zpětná kamera

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kolejnicový systém v zavazadlovém prostoru včetně fixační sady

Volitelná výbava

Multifunkční kožený volant plus

Potahy sedadel v provedení látka Sequenz/kůže - S line

Potahy sedadel v provedení perforovaná Alcantara/kůže - S line

Potahy v provedení kůže jemná Nappa - S line

Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové, automaticky zaclonitelné

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů vpředu

Vyhřívání sedadel vpředu

Exteriér

Metalické laky

Potah stropu z látky

Komfort

Komfortní loketní opěrka vpředu

Nezávislé topení/větrání s dálkovým ovládním

Skla Privacy

Ukazatel rychlostních limitů

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audi Phone Box s bezdrátovým nabíjením

Navigační MMI® plus včetně MMI® touch

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.