

## Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## Základní údaje o vozidle



TOVÁRNÍ ZNAČKA VOLKSWAGEN	MODEL SHARAN	DRUH VOZIDLA osobní	VÝKON 110 kW
OBJEM 1968 ccm			

## Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8617727331
Datum aktivace kuponu:	04.09.2020 10:11:49
Platnost do:	04.10.2020 23:59:59

## Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
07.2017	0	Rok výroby/1.registrace
01.2018	13 000	
02.2018	13 000	
03.2018	13 000	
12.2018	41 000	
03.2019	53 500	

## Graf vývoje stavu tachometru



## Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	18.05.2017	Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce
První registrace	28.07.2017	2 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	28.07.2017	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Německo	
Strana řízení	Levostranné	

## Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel	04.09.2020
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

## Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	04.09.2020
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

## Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 2
Datum:	2 / 2018
Stav tachometru:	13 000 Km
	TYC RIDICI
	HLAVA RIDICI TYCE UPLNA
	Spona manžety
	Nastřík dutin
	Spona manz
	zavazi
	MATICE
	MATICE
	MATICE SESTIHRANNA
	STITEK S UPOZORNENIM
	Konektor
	Konektor
	MATICE ROZPINACI

Číslo záznamu:

1 / 2

Materiál (výčet)

LISTA  
 VZPERA  
 VZPERA  
 RIDICI JED  
 SPOILER  
 VZPERA  
 PROFIL  
 PODPERA  
 SVETLOMET  
 DRZAK  
 SROUB VNITRNI TORX  
 NARAZNIK  
 DRZAK  
 TLUMIC VYF  
 DRZAK  
 PROFIL  
 KRYT  
 DRZAK  
 BLATNIK  
 MRIZKA VET  
 OLEJ DO KOMPRESORU KLIMA  
 chladio R134a  
 HOUKACKA  
 SVETLOMET  
 DRZAK  
 SENZOR  
 DRZAK  
 UPEVNOV.DI  
 UPEVNOV.DI  
 NOSIC  
 STITEK  
 MASKA  
 DRZAK  
 VYZTUHA  
 VEDENI  
 PLECH  
 CIST.PALIV  
 PODBEH  
 PNEU 205/60 R1696H CONTIWINTERCONTA  
 SVAZEK EI  
 krytka  
 Oprava vozu - rozpracovanost  
 Oprava vozu - rozpracovanost  
 Dvere predni, lakovat  
 Dvere predni, lakovat  
 Snimac pomoci pri parkov., lakovat  
 Snimac pomoci pri parkov., lakovat  
 Krytka trysky ostrikovace, lakovat  
 Krytka trysky ostrikovace, lakovat  
 Karoserie dohotovit  
 F.vyhledavani chyb rizená  
 Luzko pruzne, de a namontovat  
 Kryt odhlučovaci, de a namontovat  
 Kryt motoru vrchni, de a namontovat  
 Kryt ventilatoru, de a namontovat

Číslo záznamu:	1 / 2
	Cistic paliva vznet.m., de a namontovat
	Hadice sani, de a namontovat
	Vedeni vzduchu, de a namontovat
	Kolo kompletni, de a namontovat
	Manzeta, de a namontovat
	Stena celni, de a namontovat
	Blatnik predni, de a namontovat
	Karoserie, konzervovat
<b>Práce (výčet)</b>	Klika vnejsi, de a namontovat
	Zamek dveri, de a namontovat
	Dvere predni, de a namontovat
	Kryt predniho narazniku, de a namontovat
	Kryt predniho narazniku, opravit
	Kryt predniho narazniku, vrtat
	Drzak predni, de a namontovat
	Sklo prednich dveri, de a namontovat
	Vedeni skla prednich dveri, de a namontovat
	Spoiler predni, de a namontovat
	Mrizka vetraci predni, de a namontovat
	Kryt podbehu predni, de a namontovat
	Kryt ramu celniho skla, de a namontovat
	Panel SPZ, de a namontovat
	Zrcatko zpetne, de a namontovat
	Vypln prednich dveri, de a namontovat
	Topeni pridavne nezavisle, de a namontovat
	Tlumic hluku sani, de a namontovat
	Drzak topneho zarizeni, de a namontovat
	Prostredek chladici, vypustit a naplnit
	Vedeni kompresor-kondenz., de a namontovat
	Vedeni kondenz.-vyparnik, de a namontovat
	Modul vykonu pro svetla, de a namontovat

Číslo záznamu:	2 / 2
Datum:	3 / 2018
Stav tachometru:	13 000 Km
	Lepidlo classic
<b>Materiál (výčet)</b>	SKLO CELNI
	GELOVA FOL
<b>Práce (výčet)</b>	F.vyhledavani chyb rizena

## Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 2	
Datum škody	1 / 2018
Země	ČR
Výše škody	12 783 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	čelní sklo
Stav tachometru	13 000



## Číslo záznamu: 2 / 2

Datum škody	3 / 2019
Země	ČR
Výše škody	8 295 Kč
Statut poškození	Oprava
Stav tachometru	53 500

## Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

## Informace o provedeném značení skel 04.09.2020

Značení skel	NE
--------------	----

## Kontrola barvy vozidla

## UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	night blue-metaliza - kód H5X
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

## Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

## Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN SHARAN (7N235Y) 2.0 TDI BMT SCR Comfortline DSG
Motor	DFLA; 1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,9 / 4,7 / 5,2
Převodovka	SFB; jiná; 6 převodových stupňů

## Standardní vybavení

## Bezpečnost

## ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Program stabilizace přívěsu

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

**Standardní vybavení**

System varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdi při nízké rychlosti, system vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

**Funkčnost**

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 6 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

**Anténa**

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD přehrávač v palubní desce, počet CD 6, typ média - CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filter pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 70

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka a 1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování vlečné rameno se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Venkovní teplota

**Komfort**

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

**Exteriér**

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 95, konvenční typ, průměr: 16 a samoopravovací pneumatiky

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

**Standardní vybavení**

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

**Interiér**

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení 3, stolek na zadní straně opěradel, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - elektrické, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická, přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení -, stolek na zadní straně opěradel, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru a v podlaze

Koberečky:

Luxusní obložení: titanový efekt na dveřích, titanový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo samostatné, typ - samostatná, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

**Ostatní**

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

**Volitelná výbava**
**Pakety**

Paket Zrcátka

**Bezpečnost**

7místné provedení

Boční airbagy vzadu

**Funkčnost**

Akustický parkovací systém Parkpilot

Bez označení modelu a druhu motoru

Elektrické ovládání posuvných dveří

Tažné zařízení výklopné s el. odjištěním

**Volanty/interiéry/funkčnost sedadel**

Odkládací síť v zavazadlovém prostoru

Síť oddělující zavazadlový prostor

**Exteriér**

Mlhové světlomety

Panoramatické střešní okno

**Komfort**

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené 65% absorpce světla

Nezávislé vodní topení s dálkovým ovládním

**Zabezpečení vozu**

Alarm s integrovaným nezávislým zdrojem

Bezklíčové odemykání Keyless Access v kombinaci s alarmem

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.

