

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



Audi

TOVÁRNÍ ZNAČKA	MODEL	TYP KAROSERIE	DRUH VOZIDLA
AUDI	A6 ALLROAD	kombi	osobní
VÝKON	OBJEM	KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN	
200 kW	2967 ccm	kontrolní číslice je v pořádku	

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9299206748
Datum aktivace kuponu:	06.11.2020 9:53:56
Platnost do:	06.12.2020 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
05.2017	0	Rok výroby/1.registrace
06.2017	50	
03.2018	21 000	
04.2018	25 000	
06.2018	31 500	
08.2018	37 000	
09.2018	40 000	
01.2019	50 500	
04.2019	59 500	
05.2019	60 500	
06.2019	66 000	
07.2019	67 500	

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	11.05.2017	Stáří vozidla: 3 roky 6 měsíců
První registrace	30.06.2017	1 měsíc od data výroby
První registrace v ČR	30.06.2017	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Německo	
Strana řízení	Levostranné	

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel	06.11.2020
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	06.11.2020
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vtavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 13
Datum:	6 / 2017
Stav tachometru:	50 Km
Materiál (výčet)	Koberec
Práce (výčet)	registrace vozidla

Číslo záznamu:	2 / 13
Datum:	3 / 2018
Stav tachometru:	21 000 Km
Práce (výčet)	Kolo kompletní, de a namontovat

Číslo záznamu:	3 / 13
Datum:	4 / 2018
Stav tachometru:	25 000 Km
Materiál (výčet)	Sklo
Práce (výčet)	Kolo kompletní, de a namontovat Sklo zpetneho zrcatka, de a namontovat

Číslo záznamu:	4 / 13
Datum:	6 / 2018
Stav tachometru:	31 500 Km
Materiál (výčet)	AD Blue Mot.olej 0W-30 LongLife Premium
Práce (výčet)	Prohl.s vym.ol.(promenliva Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat Desinfekce klimatizace

Číslo záznamu:	5 / 13
Datum:	8 / 2018
Stav tachometru:	37 000 Km
Materiál (výčet)	Pneu 255/45 R19 100Y Pirelli
Práce (výčet)	Kolo kompletní, de a namontovat

Číslo záznamu:	6 / 13
Datum:	9 / 2018
Stav tachometru:	40 000 Km
Materiál (výčet)	Tryska
Práce (výčet)	Kolo kompletní, de a namontovat Tryska ostrik.zad.skla, de a namontovat Pickup servis

Číslo záznamu:	7 / 13
Datum:	1 / 2019
Stav tachometru:	50 500 Km
Materiál (výčet)	Tryska
Práce (výčet)	F.vyhledavani chyb rizena Kolo kompletní, de a namontovat Tryska ostrik.zad.skla, de a namontovat Pickup servis

Číslo záznamu:	8 / 13
Datum:	1 / 2019
Stav tachometru:	53 000 Km
Materiál (výčet)	Tryska
Práce (výčet)	Lista stiraci, de a namontovat Lista zadního skla stiraci, de a namontovat Tryska ostrik.zad.skla, de a namontovat

Číslo záznamu:	9 / 13
Datum:	1 / 2019
Stav tachometru:	53 000 Km
Materiál (výčet)	Primer k lep. Geometrie přední a zadní nápra Sklo přední vymenit
Práce (výčet)	Připr.kalibr.asist.systemu . Kamera asistencních systému se Funkce vyhledávání chyb řízena

Číslo záznamu:	10 / 13
Datum:	1 / 2019
Stav tachometru:	53 000 Km
Materiál (výčet)	Sklo
Práce (výčet)	Sklo zpetneho zrcatka, de a namontovat

Číslo záznamu:	11 / 13
Datum:	4 / 2019
Stav tachometru:	59 500 Km
Materiál (výčet)	Olej DSG Olej DSG

Číslo záznamu:	12 / 13
Datum:	5 / 2019
Stav tachometru:	60 500 Km
Materiál (výčet)	AD Blue AD Blue AD Blue
Práce (výčet)	Kolo kompletni, de a namontovat

Číslo záznamu:	13 / 13
Datum:	7 / 2019
Stav tachometru:	67 500 Km
Práce (výčet)	oprava defektu

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 2	
Datum	1 / 2019
Země	ČR
Výše škody	20 828 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	čelní sklo
Stav tachometru	53 000



Číslo záznamu: 2 / 2

Datum	6 / 2019
Země	ČR
Výše škody	33 831 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	zadní čelo
Stav tachometru	66 000



Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel 06.11.2020

Značení skel	NE
--------------	----

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	metalicka cerna mythos - kód Y9T
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla

Vozidlo	AUDI A6 ALLROAD QUATTRO (4GJ0GY) 3.0 TDI 200kW quattro S tronic
Motor	CRTD; 2 967 ccm; 3,00 L; 200 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,4 / 5,2 / 5,6
Převodovka	PLZ; jiná; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel a monitorování řidiče

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 73

Konzole na podlaze

LED světlá: brzdová světlá, postranní blikáče, denní svícení a zadní světlá

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,692:1 první převodový stupeň (poměr), 2,150:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,344:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,974:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,739:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,574:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,944:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,462 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Multifunkční displej 6,5 a 1

Nastavení pérování: volitelné řidičem a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Nastavení světlé výšky vozu - vpředu a vzadu

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 10 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, vzduchové

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení a včetně nastavení podvozku

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Standardní vybavení

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 100, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket odkládacích prostor

Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

Funkčnost

Audi design selection šedá Flint

Audi parking systém plus

Bez označení modelu a technologie

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru

Potahy v kůži Valcona - komfortní sedadla

Tažné zařízení mechanické

Zadní parkovací kamera

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu s pádly řazení - kožený

Potahy Alcantara/kůže - sportovní sedadla

Potahy v kůži Milano - sportovní sedadla

Potahy v kůži Valcona - sportovní sedadla

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zclonitelné

Exteriér

Plně lakování

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a automaticky zclonitelná

Volitelná výbava
Kola/Pneumatiky
19" litá kola - 10ramenný design
Komfort
Komfortní automatická klimatizace 4zónová
Nezávislé topení s dálkovým ovládním
Tónovaná skla vzadu
Ukazatel rychlostních limitů
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava
Audi Phone Box

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.