

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



Audi

TOVÁRNÍ ZNAČKA

AUDI

VÝKON

200 kW

MODEL

A6 ALLROAD

OBJEM

2967 ccm

TYP KAROSERIE

kombi

KONTROLNÍ ČÍSLO VE VIN

kontrolní číslice je
v pořádku

DRUH VOZIDLA

osobní

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1771425629
Datum aktivace kuponu:	06.12.2020 7:06:07
Platnost do:	05.01.2021 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
10.2017	0	Rok výroby/1.registrace
11.2017	50	
03.2018	24 500	
05.2018	24 000	
08.2019	100 000	
11.2019	104 000	
06.2020	134 000	

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	12.10.2017	Stáří vozidla: 3 roky 2 měsíce
První registrace	15.12.2017	2 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	15.12.2017	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Německo	
Strana řízení	Levostranné	

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel	06.12.2020
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	06.12.2020
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 2
Datum:	11 / 2017
Stav tachometru:	50 Km
Práce (výčet)	registrace vozidla

Číslo záznamu: 2 / 2	
Datum:	5 / 2018
Stav tachometru:	24 000 Km
Materiál (výčet)	Svorka
	Spona
	Spojler
	Spojler
	Maska
	Kryt
Práce (výčet)	Kryt
	Kryt předního nárazníku, lakovat
	Kryt předního nárazníku, lakovat
	Viko trysky ostrikovace, lakovat
	Viko trysky ostrikovace, lakovat
	F.vyhledávání chyb řízení
	Kryt odhlučnovací, de a namontovat
	Držák světlometu, de a namontovat
	Kryt předního nárazníku, de a namontovat
	Připr.kalibr.asist.systemu .

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozů evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.


Číslo záznamu: 1 / 3	
Datum	3 / 2018
Země	ČR
Výše škody	89 830 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo, P přední strana
Stav tachometru	24 500



Číslo záznamu: 2 / 3	
Datum	8 / 2019
Země	ČR
Výše škody	15 811 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	pravá strana
Stav tachometru	100 000



Číslo záznamu: 3 / 3	
Datum	6 / 2020
Země	ČR
Výše škody	15 116 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	levá strana
Stav tachometru	134 000



Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel 06.12.2020	
Značení skel	NE

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metalická černá mythos - kód Y9T
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	AUDI A6 ALLROAD QUATTRO (4GJ0GY) 3.0 TDI 200kW quattro S tronic
Motor	CRTD; 2 967 ccm; 3,00 L; 200 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,4 / 5,2 / 5,6
Převodovka	PLZ; jiná; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdové síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protipokluzový systém ETC	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 2	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel a monitorování řidiče	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Funkčnost	
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu	
4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)	
AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka	
Asistent rozjezdu do kopce	
Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování	
Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu	
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken	
Dálkové ovládání audia na volantu	
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru	
Denní svícení	
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem	
Elektronická ruční brzda	
Filtr pevných částic	
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 73	

Standardní vybavení

Konzole na podlaze

LED světlá: brzdová světlá, postranní blikáče, denní svícení a zadní světlá

Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,692:1 první převodový stupeň (poměr), 2,150:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,344:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,974:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,739:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,574:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,944:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,462 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Multifunkční displej 6,5, Přístrojová deska 1, kolečko a 16,5

Nastavení pérování: volitelné řidičem a elektronické

Nastavení světl: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světl

Nastavení světlé výšky vozu - vpředu a vzadu

Ostřikovače světl

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 10 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivo

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, vzduchové

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení a včetně nastavení podvozku

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrač: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému

Tempomat

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 100, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světlá)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberčky:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Standardní vybavení
Osvětlení zavazadlového prostoru
Posuvný kryt zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka
Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body
Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická
Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění
Zpětné zrcátko
Ostatní
Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava
Pakety
Paket odkládacích prostor
Bezpečnost
Boční airbagy vzadu
Funkčnost
Audi design selection šedá Flint
Audi parking systém plus
Bez označení modelu a technologie
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
Potahy v kůži Valcona - komfortní sedadla
Tažné zařízení mechanické
Zadní parkovací kamera
Volanty/interiéry/funkčnost sedadel
Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu s pádly řazení - kožený
Potahy Alcantara/kůže - sportovní sedadla
Potahy v kůži Milano - sportovní sedadla
Potahy v kůži Valcona - sportovní sedadla
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zclonitelné
Exteriér
Plně lakování
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a automaticky zclonitelná
Kola/Pneumatiky
19" litá kola - 10ramenný design
Komfort
Komfortní automatická klimatizace 4zónová
Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Tónovaná skla vzadu
Ukazatel rychlostních limitů
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava
Audi Phone Box

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.