

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



ŠKODA

TOVÁRNÍ ZNAČKA ŠKODA	MODEL RAPID	TYP KAROSERIE sedan/limuzína	DRUH VOZIDLA osobní
VÝKON 85 kW	OBJEM 1598 ccm	KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN kontrolní číslice je v pořádku	

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6786934570
Datum aktivace kuponu:	19.03.2021 9:36:06
Platnost do:	18.04.2021 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
10.2015	0	Rok výroby/1.registrace
08.2016	30 000	
05.2017	59 000	
10.2018	93 000	
08.2019	102 500	
09.2019	104 000	
11.2019	107 000	
11.2020	112 000	

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	22.09.2015	Stáří vozidla: 5 let 6 měsíců
První registrace	05.10.2015	1 měsíc od data výroby
První registrace v ČR	05.10.2015	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel	19.03.2021
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	19.03.2021
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 2
Datum:	11 / 2019
Stav tachometru:	107 000 Km
Materiál (výčet)	Olej, filtr

Číslo záznamu:	2 / 2
Datum:	11 / 2020
Stav tachometru:	112 000 Km
Materiál (výčet)	Brzd.kap. SL.6 DOT 4 (1L)
Práce (výčet)	DEZINFEKCE OZONEM

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.
K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 1	
Datum	10 / 2018
Země	ČR
Výše škody	7 324 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	zadní čelo
Stav tachometru	93 000



Seznam potenciálních svolávacích akcí na vozidle

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platně svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŠKODA RAPID, rok výroby 2015	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	09.11.2019	Více info
elektronika / převodovka	14.03.2017	Více info
zámek dveří / zranění	19.08.2016	Více info

Chcete dostávat pravidelně informace o svolávacích akcích?

Naše mobilní aplikace Carolina Vás vždy upozorní na novou svolávací akci, která by se mohla týkat Vašeho vozidla. A nejen to - Carolina se kompletně postará o Vaše auto.

Prostě mějte auto v mobilu. Stahujte zdarma na www.carolina.cz



Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19.03.2021
Značení skel	NE

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	stříbrna reflex-metaliza - kód A7W
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	NM

Technický popis - základní

Zdvihový objem (ccm)	1 598
Max. výkon (kW)	85.00
při otáčkách (ot/min)	4 000
Maximální rychlost (km/h)	201
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Celková hmotnost (kg)	1 752
Typ motoru	CXM
Celková hmotnost povolená (kg)	1 752
Provozní hmotnost (kg)	1 292

Technický popis - rozšířený

Homologace	e11*2007/46*0250*12
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	4 483
Šířka (mm)	1 706
Výška (mm)	1 461
Rozvor (mm)	2 589
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	2 952
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	1 200
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	640
Zatížení náprav (kg)	910/910; 870/870
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 50
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Náprava 1	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Náprava 2	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Hluk stojícího vozidla (dB)	69
při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk vozidla za jízdy (dB)	73.0
Spotřeba paliva	136/2014W
Spotřeba - město (l/km)	5.1
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	3.7
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.2
Směrnice ES	136/2014W
Součinitel absorpce	0.50

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA RAPID (NH3494) 1.6 TDI 85kW Style
Motor	CXMA; 1 598 ccm; 1,60 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,1 / 3,7 / 4,2
Převodovka	QXR; jiná; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost
ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Standardní vybavení

Boční airbagy vpředu
 Brzdový asistent BAS
 Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
 Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
 Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
 Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
 Isofix příprava
 Multikolizní brzdění
 Počet airbagů: 6
 Protiprokluzový systém ETC
 Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
 Regenerační brzdy
 Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
 Systém řízení stability ESP
 Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu
 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
 AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
 Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie
 Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání
 Denní svícení
 Filtr pevných částic
 Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55
 Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
 Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální
 Multifunkční displej
 Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky
 Otáčkoměr
 Palivový systém: diesel common rail
 Parkovací senzor vzadu, radar
 Počet reproduktorů: 6
 Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
 Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem, zadní elektrické ovládání oken
 Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina
 Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
 Připojení externích zařízení: AUX-in
 Přístrojové ukazatele: analogue & TFT
 Sada na opravu pneumatik
 Start/Stop
 Stěrače: s dešťovým senzorem
 Střešní anténa
 Typ posilovač řízení s progresivním účinkem
 Ukazatel servisních intervalů
 Venkovní teplota
 Vyhřívané ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1
 Make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
 Středová loketní opěrka vpředu
 Středová loketní opěrka vzadu
 Tónovaná skla
 Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Standardní vybavení

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, chromovaná středová konzola, chromovaná přístrojová deska a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Výškově nastavitelný volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava**Pakety**

Style PLUS

Funkčnost

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavici

Tempomat

Exteriér

Metalické barvy

Xenonové světlomety (Emotion, Image, Style Plus paket)

Rezervy

Rezervní kolo (dojezdové)

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.