

## Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## Základní údaje o vozidle



ŠKODA

TOVÁRNÍ ZNAČKA  
ŠKODA

VÝKON  
85 kW

MODEL  
RAPID

OBJEM  
1598 ccm

TYP KAROSERIE  
sedan/limuzína

KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN  
kontrolní číslice je  
v pořádku

DRUH VOZIDLA  
osobní

**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

## Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3570891655
Datum aktivace kuponu:	19.03.2021 9:42:24
Platnost do:	18.04.2021 23:59:59

## Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
10.2015	0	Rok výroby/1.registrace
07.2016	16 500	
02.2017	29 500	
01.2018	52 500	
05.2018	60 500	
04.2019	90 500	
09.2019	107 000	
10.2019	109 500	
07.2020	124 500	
10.2020	137 500	
01.2021	150 000	
02.2021	152 500	

## Graf vývoje stavu tachometru



## Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

**Záznamy o stáří a původu vozidla**

Datum výroby dle výrobce	14.09.2015	Stáří vozidla: 5 let 6 měsíců
První registrace	02.10.2015	1 měsíc od data výroby
První registrace v ČR	02.10.2015	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

**Kontrola odcizení v ČR a SR**

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

**Databáze odcizených vozidel**
**19.03.2021**

Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

**Kontrola leasingu v ČR**

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

**Leasingové a úvěrové společnosti v ČR**
**19.03.2021**

AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

**Záznamy servisních úkonů**

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

<b>Číslo záznamu:</b>	1 / 4
Datum:	4 / 2019
Stav tachometru:	90 500 Km
<b>Materiál (výčet)</b>	SROUB VLOZKA FILTRU PRACHOV.A PYLOV. LAMPA HALOGENOVA H8 ADITIV CHLADICI KAPALINY VLOZKA VZDUCHOVEHO FILTRU MOTOROVY OLEJ 'LONGLIFE' NASTAVEC FILTRU S TESNENIM
<b>Práce (výčet)</b>	LongLife serv. prohl. se zar. mobility Vložka filtru vzduchu nahrazení, výměna Prachovy a pylový filtr - de a namontovat Zarovka mlhového světla - de a namontovat

<b>Číslo záznamu:</b>	2 / 4
Datum:	7 / 2020
Stav tachometru:	124 500 Km
<b>Materiál (výčet)</b>	CASTROL Mot.olej EDGE TT FST LL 5W30
<b>Práce (výčet)</b>	oprava pneu vulkanizace

<b>Číslo záznamu:</b>	3 / 4
Datum:	1 / 2021
Stav tachometru:	150 000 Km
<b>Materiál (výčet)</b>	SA RAP/ znak SA RAP/ kapota

<b>Číslo záznamu:</b>	4 / 4
Datum:	2 / 2021
Stav tachometru:	152 500 Km
<b>Materiál (výčet)</b>	VENTILEK-TR414 VENTILEK-TR414 disk kola 6J x15H2 ET 38
<b>Práce (výčet)</b>	geometrie

## Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

<b>Číslo záznamu:</b>	1 / 1
Datum	10 / 2020
Země	ČR
Výše škody	1 815 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	čelní sklo



## Seznam potenciálních svolávacích akcí na vozidle

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.


Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŠKODA RAPID, rok výroby 2015	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	09.11.2019	<a href="#">Více info</a>
elektronika / převodovka	14.03.2017	<a href="#">Více info</a>
zámek dveří / zranění	19.08.2016	<a href="#">Více info</a>

## Chcete dostávat pravidelně informace o svolávacích akcích?

Naše mobilní aplikace Carolina Vás vždy upozorní na novou slovávací akci, která by se mohla týkat Vašeho vozidla. A nejen to - Carolina se kompletně postará o Vaše auto.

Prostě mějte auto v mobilu. Stahujte zdarma na [www.carolina.cz](http://www.carolina.cz)



## Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19.03.2021
Značení skel	NE

## Kontrola barvy vozidla

### UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	black-magic-perletovy efekt - kód F9R
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

## Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	NM
Zdvihový objem (ccm)	1 598
Max. výkon (kW)	85.00
při otáčkách (ot/min)	4 000
Maximální rychlost (km/h)	201
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Celková hmotnost (kg)	1 752
Typ motoru	CXM
Celková hmotnost povolená (kg)	1 752
Provozní hmotnost (kg)	1 292

Technický popis - rozšířený	
Homologace	e11*2007/46*0250*12
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	4 483
Šířka (mm)	1 706
Výška (mm)	1 461
Rozvor (mm)	2 589

Technický popis - rozšířený	
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	2 952
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	1 200
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	640
Zatížení náprav (kg)	910/910; 870/870
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 50
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Náprava 1	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Náprava 2	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Hluk stojícího vozidla (dB)	69
při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk vozidla za jízdy (dB)	73.0
Spotřeba paliva	136/2014W
Spotřeba - město (l/km)	5.1
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	3.7
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.2
Směrnice ES	136/2014W
Součinitel absorpce	0.50

## Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
<b>Vozidlo</b>	SKODA RAPID (NH3494) 1.6 TDI 85kW Style
<b>Motor</b>	CXMA; 1 598 ccm; 1,60 L; 85 kW
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Spotřeba l/100km</b>	5,1 / 3,7 / 4,2
<b>Převodovka</b>	QXR; jiná; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
<b>Bezpečnost</b>	
ABS	
Automatické spuštění všech blikáčů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Regenerační brzdy	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
<b>Funkčnost</b>	
12v zásuvka vpředu	
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka	

**Standardní vybavení**

Antikoroziní ochrana - galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání

Denní svícení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem, zadní elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue &amp; TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Střešní anténa

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

**Komfort**

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátka ve sluneční cloně spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

**Exteriér**

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

**Sedadla/potahy sedadel**

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

**Interiér**

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, chromovaná středová konzola, chromovaná přístrojová deska a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

**Standardní vybavení**

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Výškově nastavitelný volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

**Ostatní**

Pevné zadní okno

**Volitelná výbava****Pakety**

Style PLUS

**Funkčnost**

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

Tempomat

**Exteriér**

Xenonové světlomety (Emotion, Image, Style Plus paket)

**Rezervy**

Rezervní kolo (dojezdové)

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.